



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Sep-2014 22-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: VR-01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Regulación de línea 1, primer paso.

TAG2: VR-02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulación en línea 1, segundo paso.

TAG3: VR-03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulación de línea 2, primer paso.

TAG4: VR-04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulación en línea 2, segundo paso.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Feb-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepej, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Sep-2014 22-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: VR-05 MIUTT SA DE CV

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulación en línea 1.

TAG6: VR-06 MIUTT SA DE CV

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulación en línea 2.

TAG7: VR-07 PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA,

Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Única regulación del usuario.

TAG8: VR-08 TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Regulación en línea 1.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Feb-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: 23-Sep-2014 22-Dec-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: VR-09 **TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV**
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: regulación en línea 2.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Neftalí López