



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Dec-2014 22-Mar-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	VR-01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Adecuados
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	Regulación de línea 1, primer paso.		

TAG2:	VR-02	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Adecuados
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Regulación en línea 1, segundo paso.		

TAG3:	VR-03	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	290 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Adecuados
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Regulación de línea 2, primer paso.		

TAG4:	VR-04	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	85 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Adecuados
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Regulación en línea 2, segundo paso.		

TAG5:	VR-05	Cliente:	MIUTT SA DE CV
Punto de ajuste:	35 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Adecuados
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Regulación en línea 1.		

TAG6:	VR-06	Cliente:	MIUTT SA DE CV
Punto de ajuste:	32 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Adecuados
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Regulación en línea 2.		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2015
 Fecha de aprobación: 01-Apr-2015
 Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Dec-2014 22-Mar-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG7:	VR-07	Cliente:	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA,
Punto de ajuste:	17 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Adecuados
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Única regulación del usuario.		

TAG8:	VR-08	Cliente:	TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Adecuados
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Regulación en línea 1.		

TAG9:	VR-09	Cliente:	TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV
Punto de ajuste:	40 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Adecuados
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Regulación en línea 2.		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2015

Fecha de aprobación: 01-Apr-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López