

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

Sistema: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	Periodo	: 23-Jun-2015 al 22-Sep-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha:	RO-VS-01-096-000-M3-183	RO-VS-01

stac	ción: [096-00	0] Interd	conexión			Cliente: INTER	RCONEXIÓN	
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones
VB-01	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-02	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-03	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-04	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-05	e Seccionamient		\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-06	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-07	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-08	e Seccionamient		\square		$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-09	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-10	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square		Sella Perfectamente	No hay	
VB-11	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-12	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-13	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-14	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	No hay	
VB-15	e Seccionamient	$\overline{\checkmark}$	\square	\square		Sella Perfectamente	No hay	
Estac	ción: [096-07	1] Proct	er		Clie	ente: PROCTER &	GAMBLE MAN	UFACTURA,
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones
√B-21	e Seccionamient		\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	Ninguna	
VB-22	e Seccionamient		\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	Ninguna	
VB-23	e Seccionamient		\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	Ninguna	
VB-24	e Seccionamient		\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	Ninguna	
VC-02	De Corte	\square	\square	\square		Sella Perfectamente	Ninguna	
	No./ Resp.	·		Fecha de registro:			ar-2016	
						e aprobación:		pr-2016
						Elaborado por:	Hugo Vicente	Gonzalez Torres

Autorizadopor:

Página 1 de 2

Neftalí López



IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

Sistema: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	Periodo: 23-Jun-2015 al 22-Sep-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-096-000-M3-183	RO-VS-01

stac	ión: [096-25	1] Meca	nor			Cliente: TECNICO	S EN LA A	LIA PRODUCCI	ON,
ag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones	
-25	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
-26	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
-27	e Seccionamient	$\overline{\square}$	\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
-28	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
-29	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
-30	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
3-31	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
3-32	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
3-33	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
C-03	De Corte	\square	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
stac	ión: [096-33	9] Galle	tas de cali	dad		Cliente	: MIUTT SA	DE CV	
Гад	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones	
3-16	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
3-17	e Seccionamient	\square	\square	\square	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna		
B-18	e Seccionamient	\square	\square	\square		Sella Perfectamente	Ninguna		
 В-19	e Seccionamient		\square	\square		Sella Perfectamente	Ninguna		
3-20	e Seccionamient		\square	\square		Sella Perfectamente	Ninguna		
C-01	De Corte	\square	 ✓	\square		Sella Perfectamente	Ninguna		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	26-Mar-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	19-Apr-2016
] Elaborado por:	Hugo Vicente Gonzalez

alez Torres Autorizadopor: Neftalí López

Página 2 de 2