



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV-103 BIMBO
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE REEMPLAZA ASIENTO, ORIGS SWL VASTAGO, Y DIAFRAGMA

TAG: PRV-104 BIMBO
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-100 GAMESA
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES, SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR

TAG: PRV-101 GAMESA
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12/06/2013 04:25:58a.m.
Fecha de aprobación: 14/06/2013 06:58:49p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares