



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: Febrero 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PRV-104 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-109 LEE
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-105 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZA DIAFRAGMAS

TAG: PRV-106 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-107 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-108 LEE
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15/08/2013 03:54:50p.m.
Fecha de aprobación: 21/08/2013 05:04:46p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares