



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Feb-2014 26-May-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PRV 104 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG5: PRV108 facturera Lee de México S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG2: PRV105 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG6: PRV109 facturera Lee de México S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG3: PRV106 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG4: PRV107 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-May-2014
 Fecha de aprobación: 16-May-2014
 Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez