



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-May-2014 26-Aug-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PRV 104 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no presenta Sello del piloto y regulador: correctos
 Estado fisico: buen etado fisico
 Observaciones: se aplico pintura

TAG5: PRV 108 facturera Lee de México S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no presenta Sello del piloto y regulador: correctos
 Estado fisico: buen estado
 Observaciones: operando correctamente

TAG2: PRV 105 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no presenta Sello del piloto y regulador: correctos
 Estado fisico: buen estado fisico
 Observaciones: se aplico pintura

TAG6: PRV 109 facturera Lee de México S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no presenta Sello del piloto y regulador: correctos
 Estado fisico: buen estado
 Observaciones: operando correctamente

TAG3: PRV 106 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no presenta Sello del piloto y regulador: correctos
 Estado fisico: buen estado fisico
 Observaciones: se le aplico pintura

TAG4: PRV 107 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no presenta Sello del piloto y regulador: correctos
 Estado fisico: buen estado fisico
 Observaciones: se le aplico pintura

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Jul-2014
Fecha de aprobación: 18-Sep-2014
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez