



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-May-2015 26-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV 104 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

TAG2: PRV 105 Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

TAG3: PRV 106 Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

TAG4: PRV 107 Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Jun-2015

Fecha de aprobación: 25-Jun-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-May-2015 26-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PRV 108 Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

TAG6: PRV 109 Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Jun-2015

Fecha de aprobación: 25-Jun-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez