



SISTEMA:	<u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	26/08/2013	RO-013

Ubicación: INTERCONEXION

Justificación (origen de la falla):
NO ENCIENDE EL DISPLAY


Procedimiento empleado:
SE REENVÍA AL FABRICANTE PARA SU REVISION

Descripción general:
SE PRODUJO UN CORTO EN UNA DE LAS TARJETAS

Herramientas y equipos empleados:
N/A, SE ENVIA AL LABORATORIO DEL FABRICANTE

Nombre de la empresa contratista: EMERSON

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
SE ENVÍA A REPARACIÓN EL COMPUTADOR F-104, SE NOS INFORMA QUE LO RECIBIREMOS A FINALES DE SEPTIEMBRE,

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 27/08/2013 02:30:11p.m.

Fecha de aprobación: 28/08/2013 03:34:08p.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares