



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-Aug-2015 al 26-Aug-2016

REV. 0

Ficha: RO-CP-04-120-000-A1-157

RO-CP-04

Fecha: 15-Jul-2016

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 321.0

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas:

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?

Estado de Mecanismo: Bueno

Piezas Reemplazadas: se lubrica mecanismos y se realiza limpieza del mismo

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: 270

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas:

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: DWYER

Modelo: DPGW-11

No.Serie: N/a

Fecha Calibración: 03/07/2016

Observaciones

se realiza limpieza del mecanismo y lubrican pzas. los rangos son correctos.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15-Jul-2016

Fecha de aprobación: 03-Aug-2016

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizadopor: Rolando Velazquez Ramirez