



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-Aug-2014 al 26-Aug-2015

REV. 0

Estación: [120-007] - Cliente Lee

Ficha: RO-CP-04-120-007-A1-13

RO-CP-04

Cliente: Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Fecha: 05-Aug-2015

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 26.4

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: NO SE
REPLAZARON PIEZAS

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: DWYER

Modelo: DPGW-11

No.Serie: N/a

Fecha Calibración: 07/marzo/2015

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?

Estado de Mecanismo: Bueno

Piezas Reemplazadas: NO

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: N/A

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno



Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: N/A

Observaciones

BUEN FUNCIONAMIENTO



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Aug-2015

Fecha de aprobación: 08-Aug-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez