



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Sep-2013 07-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-07 COHISA

Punto de ajuste: 35psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: LINEA 1 2" MODELO 99H PUERTO 7/8

TAG5: PCV-05 DART DE MEXICO

Punto de ajuste: 32psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: EZR 2" LINEA 1 S/N 16758373

TAG2: PCV-08 COHISA

Punto de ajuste: 33psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: 2" ANSI 150 MODELO 99H PUERTO DE 7/8 LINEA 2

TAG6: PCV-06 DART DE MEXICO

Punto de ajuste: 28psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: EZR 2" LINEA 2 S/N 16758372

TAG3: PCV-09 COOPER STANDARD

Punto de ajuste: 30psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: LINEA 1 2" MODELO 99H PUERTO DE 7/8

TAG7: PCV-01 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 480psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: EZR 1" ROSCADA S/N 16127600LINEA 1

TAG4: PCV-10 COOPER STANDARD

Punto de ajuste: 27psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: LINEA 2 MODELO 99H 2" PUERTO DE 7/8

TAG8: PCV-02 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 90psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: EZR 1 " LINEA 1 S/N 16127598

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2013 07-Dec-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: PCV-03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" S/N 16209298 LINEA 2

TAG13: PCV-15 REICHHOLD
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" LINEA MEDICION REGULACION S/N 19310812

TAG10: PCV-04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 87 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" S/N 16127599 LINEA 2

TAG14: PCV-16 REICHHOLD
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR2" BY PASS REGULADO S/N 19310813

TAG11: PCV-13 QUERENCIA
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" LINEA 1 S/N 17372837

TAG15: PCV-17 SMURFIT KAPPA
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA MEDICION REGULACION 2" MODELO 99HP PUERTO 7/8

TAG12: PCV-14 QUERENCIA
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" LINEA 2 S/N 17372836

TAG16: PCV-18 SMURFIT KAPPA
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA BY PASS REGULADO 2" MODELO 99HP PUERTO 7/8

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2013 07-Dec-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG17: PCV-11 STRETCHLINE
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: FISHER 627-47 3/4 ROSCADO LINEA 1

TAG18: PCV-12 STRETCHLINE
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: FISHER 637-47 3/4 ROCADA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca