



SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	<u>01/06/2012</u>	<b>RO-013</b>

**Ubicación:** BRIDA DESPUES DE MEDIDOR, PURGA DEL FILTRO Y

**Justificación (origen de la falla):**  
MAL ESTADO DE JUNTAS GARLOCK Y DAÑO EN TEFLON


**Procedimiento empleado:**  
N/A

**Descripción general:**  
SOLO CAMBIO DE LAS JUNTAS

**Herramientas y equipos empleados:**  
MANERALES Y LLAVES

**Nombre de la empresa contratista:** N/A

**Evidencias fotográficas de reparación:**



**Observaciones:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/06/2012 05:14:18a.m.

**Fecha de aprobación:** 22/06/2012 11:31:10a.m.

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal