



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.
Estación: [149-000] - Interconexión
Cliente: INTERCONEXIÓN

Periodo: 08-Jun-2014 al 07-Jun-2015
Ficha: RO-CP-04-149-000-A1-11
Fecha: 28-May-2015

REV. 0
RO-CP-04

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 125
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas:

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?
Estado de Mecanismo: Bueno
Piezas Reemplazadas:

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: 65
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas:

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: FISHER
Modelo: OSE 2 inch
No.Serie: 16757153
Fecha Calibración: 28 MAY 15

Observaciones



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Jun-2015
Fecha de aprobación: 05-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López