



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT**

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.

Periodo: 08-Jun-2015 al 07-Jun-2016

Ficha: RO-CP-04-149-000-A1-133

Fecha: 06-Jun-2016

REV. 0
RO-CP-04

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 125

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: Ninguna

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?

Estado de Mecanismo: Bueno

Piezas Reemplazadas: Ninguna

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: 63

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: Ninguna

Equipo Empleado en la Calibración



Marca: dwyer

Modelo: DPGA-11

No.Serie: 0-500

Fecha Calibración: 25-ABRIL-2016

Observaciones



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2016

Fecha de aprobación: 16-Jun-2016

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López