



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>25/10/2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

FUGA EN VALVULA DE 1/2" UBICADA EN FILTRO SECO DE SMURFIT

Ubicación: Equipos

Causa aparente Falla de partes blandas (diafragmas, o-rings, empaques)

Efectos FUGA EN VALVULA DE 1/2" UBICADA EN FILTRO SECO DE SMURFIT

Acción correctiva Reemplazo de material

Observaciones

SE REPORTO POR OFINTEL UNA FUGA EN EL INTERIOR DE LA CASETA DE SMURFIT AL LLEGAR AL LUGAR Y VERIFICAR, LA FUGA TENIA ORIGEN EN LA VALVULA DE 1/2" POR DODNDE SE PURGA EL FILTRO SECO ANTES DE MEDIDOR DE LA CASETA POR LO QUE SE PROCEDIO A DAR TORQUE AL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/10/2012 09:17:06a.m.
Fecha de aprobación: 20/12/2012 10:14:42a.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal