

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.			Periodo: 08-Mar-	Periodo: 08-Mar-2015 al 07-Jun-2015	
Estación: [149-115] - CooperStandard			Ficha: RO-ME	Ficha: RO-ME-03-149-115-M3-44	
Cliente: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYS		SYS Fecha: 09-Apr-20	Fecha: 09-Apr-2015		
Medidor Rotativo / Turbina					
Nivel de Acei	te: Adecuado				
¿Requiere Cambio?: ☑					
Condición de Giro: Normal					
Descripción de Falla:					
Acciones Correctivas: EN BUEN ESTADO MODELO 5M 175 S/N 0343477					
Tubo de Medic	ión				
Inspección y	Limpieza de Placa:				
Engrasado de	el Porta Placas:				
Operatividad del Porta Placas:					
Descripción de Falla:					
Acciones Correctivas:					
Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	25-Mar-2015	
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	25 Mai 2010	
			Elaborado por:	Karel Cruz Hernandez	
			Autorizadopor:	Neftalí López	
			Página 1 de 1		