IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C	PERIODO	D: Mar	Marzo 2013	
LLENADO PO	R: Jose Carlos Perez Lara	FRECUE	NCIA: TRIME	TRIMESTRAL	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-CM wn) Industrias Montacargas, S. de R.L. de 27 psig Placa de datos: Si	TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-JL 30 psig	(Jafra) Lawai, S	s.A. Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condicione	es	
Observaciones:	Linea Principal En Bypass.	Observaciones:	Bypass De Regulación.		
TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-CM wn) Industrias Montacargas, S. de R.L. de	TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-JL 30 psig	(Jafra) Lawai, S	i.A. Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condicione	es	
Observaciones:	Linea Secundaria Operando.	Observaciones:	Linea Principal De Regula	ación.	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-HN (Hines) Enerpiq, S. de R.L. de C.V. 5 psig Placa de datos: Si	TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-AS AERnnova	a Aerospace México Placa de datos:	o, S.A. de C.V. Si
Problemas de	No presenta Sello del piloto Correctos	Problemas de	No presenta	Sello del piloto	Correctos
control:	y regulador:	control:		y regulador:	
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Única Linea De Regulación.	Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicione Linea Principal Operando		
TAG:	PCV-1-IP Jstrial Powder Coating de México, S.A. de C		PCV-2-AS AERnnova	•	
Punto de ajuste:	22 psig Placa de datos: Si	Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condicione	es	
Observaciones:	Linea Principal En Bypass.	Observaciones:	Linea Secundaria En Byp	pass.	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-IPstrial Powder Coating de México, S.A. de C 25 psig Placa de datos:Si	TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-AC ERnnova 60 psig	Componentes México Placa de datos:	co, S.A. de C.\ Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condicione	es	
Observaciones:	Linea Secundaria Operando.	Observaciones:	Linea Secundaria Operar	ndo.	
Rev. No./ Res		Fecha de registro:	26/02	2/2013 05:51:38p	.m.
0/OUL	Formato nuevo Nov-11	Fecha de aprobación:	10/04	/2013 12:03:28p	.m.
		Elaborado por:	Jose	Carlos Perez La	ra
		Aprobado por:	Carlos	s Carranza Gutier	rez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C	PERIODO	D: Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara		FRECUE!	NCIA: TRIMESTRAL	RO-006
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-AC ERnnova Componentes México, S.A. de C.\ 56 psig Placa de datos: Si	TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-BE Bravo Energy México, S. de 70 psig Placa de datos:	R.L de C.V.
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Principal En Bypass.	Observaciones: <u>I</u>	Bypass De Regulación.	
TAG:	PCV-1-AD Avery Dennison, S.A. de C.V.	TAG:	PCV-2-CX Comex - Lafarge, S.A.	de C.V.
Punto de ajuste:	27 psig Placa de datos: Si	Punto de ajuste:	30 psig Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Principal En Bypass.	Observaciones: <u>[</u> - -	Bypass De Regulación.	
TAG:	PCV-2-AD Avery Dennison, S.A. de C.V.	TAG:	PCV-1-CX Comex - Lafarge, S.A.	
Punto de ajuste:	30 psig Placa de datos: Si	Punto de ajuste:	30 psig Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Secundaria Operando.	Observaciones: <u>l</u>	Linea Principal De Regulación.	
		- -		
TAG:	PCV-1-BM Beachmold México, S. de R.L. de C.V.	TAG:	PCV-1-CT Cooper Tools de México, S	·
Punto de ajuste:	15 psig Placa de datos:Si	Punto de ajuste:	27 psig Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Única Linea De Legulación	Observaciones: <u>I</u> - -	Linea Principal En Bypass.	
		-		
TAG: Punto de aiuste:	PCV-1-BE Bravo Energy México, S. de R.L de C.V. 70 psig Placa de datos: Si	TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-CT Cooper Tools de México, S 30 psig Placa de datos:	S.A. de C.V. Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Principal De Regulación.	-	Linea Secundaria Operando.	
		-		
Rev. No./ Res	sp. Descripción Fecha	Fecha de registro:	26/02/2013 05:51:38p	.m.
0/OUL	Formato nuevo Nov-11	Fecha de aprobación:	10/04/2013 12:03:28p	.m.
		Elaborado por:	Jose Carlos Perez La	ra
		Aprobado por:	Carlos Carranza Gutier	rez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S.	A. de C. V. PERIOD	O: Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara		Lara FRECUE	ENCIA: TRIMESTRAL	RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de		TAG: Si Punto de ajuste: rrectos Problemas de	PCV-2-EM Eurotranciatura México, S 60 psig Placa de datos: No presenta Sello del piloto	Si
control:	No presenta Sello del piloto Cor y regulador:	rrectos Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Bypass De Regulación.	Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Bypass De Regulación.	
Observaciones.		Observaciones.	bypass De Regulación.	
TAG:	PCV-1-DR DR enc, S.A. de C.V. 21 psig Placa de datos:	TAG: Si Punto de aiuste:	PCV-1-EM Eurotranciatura México, S	S.A. de C.V.
Punto de ajuste: Problemas de		Si Punto de ajuste: rrectos Problemas de	60 psig Placa de datos: No presenta Sello del piloto	Correctos
control: Estado fisico:	y regulador: Buenas condiciones	control: Estado fisico:	y regulador: Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Principal De Regulación.	Observaciones:	Linea Principal De Regulación.	
				
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-ET Eaton Technologies, S. de R.L. d	de C.V. TAG: Si Punto de ajuste:	PCV-1-FF Foam Fabricators México, S. 6 psig Placa de datos:	de R.L. de C.V Si
Problemas de	No presenta Sello del piloto Cor	rrectos Problemas de	No presenta Sello del piloto	Correctos
control: Estado fisico:	y regulador: Buenas condiciones	control: Estado fisico:	y regulador: Buenas condiciones	
Observaciones:	Única Linea De Regulación.	Observaciones:	Linea Principal Operando.	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-EL Elicamex, S.A. de C.V. 12 psig Placa de datos:	TAG: Si Punto de ajuste:	PCV-2-FF Foam Fabricators México, S. 5 psig Placa de datos:	de R.L. de C.V Si
Problemas de	No presenta Sello del piloto Cor	rrectos Problemas de	No presenta Sello del piloto	Correctos
control: Estado fisico:	y regulador: Buenas condiciones	control: Estado fisico:	y regulador: Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Principal En Bypass.	Observaciones:	Linea Secundaria En Bypass.	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-EL Elicamex, S.A. de C.V. 15 psig Placa de datos:	TAG: Si Punto de ajuste:	PCV-2-FA Fracsa Alloys Queretaro, S 45 psig Placa de datos:	S.A. de C.V.
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Cor y regulador:	rrectos Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Secundaria Operando.	Observaciones:	Linea Secundaria Operando.	
Rev. No./ Res	·	echa Fecha de registro:	26/02/2013 05:51:38p	o.m.
0/OUL	Formato nuevo N	Fecha de aprobación:	10/04/2013 12:03:28p	o.m
		Elaborado por	: Jose Carlos Perez La	nra
		Aprobado por	: Carlos Carranza Gutie	rrez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S.	. A. de C. V.	PERIODO	D:	larzo 2013	REV. 0
LLENADO PO	R: Jose Carlos Perez	Lara	FRECUEI	FRECUENCIA: TRIMESTRAL		RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-FA Fracsa Alloys Queretaro, S.A. d 42 psig Placa de datos: No presenta Sello del piloto Co y regulador: Buenas condiciones Linea Principal En Bypass.	de C.V. Si prrectos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	90 psig No presenta Buenas condic	Sello del piloto _ y regulador:	Si Correctos
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-FM Frenos y Mecanismos, S.A. de C.V. 5 psig Placa de datos:	/. (TRW) Si	TAG: Punto de ajuste:	PCV-1 Inte 450 psig	rconexión (Igasamex - Placa de datos: _	P.G.P.B.) Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Co y regulador:	orrectos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Principal En Bypass.		Estado fisico: Observaciones:	Buenas condic Linea Principal De Re	iones gulación(Primer Paso).	
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico:	PCV-2-FM Frenos y Mecanismos, S.A. de C.V. Opsig Placa de datos: No presenta Sello del piloto Coy regulador: Buenas condiciones	V. (TRW) Si prrectos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico:	PCV-1-KH 30 psig No presenta Buenas condic	Sello del piloto _ y regulador:	Si Correctos
Observaciones:	Linea Secundaria Operando.		Observaciones:	Linea Principal De Re	gulación.	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-2 Interconexión (Igasamex - P.G	S.P.B.) Si	TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-KH 30 psig	KH Mex, S. De R.L. De Placa de datos:	e C.V. Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Co y regulador:	orrectos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Principal De Regulación(Segundo Paso).		Estado fisico: Observaciones:	Buenas condic Bypass De Regulació		
TAG: Punto de ajuste:	PCV-3 Interconexión (Igasamex - P.G	6.P.B.) Si	TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-KL Klube	r Lubrication Mexicana, Placa de datos:	S.A. de C.V.
Problemas de control:	. •	orrectos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos
Estado físico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Secundaria De Regulación(Primer Paso).		Estado físico: Observaciones:	Buenas condic Bypass De Regulació	iones	
Rev. No./ Res	p. Descripción F	Fecha	Fecha de registro:	26	/02/2013 05:51:38p.	m.
0/OUL	Formato nuevoN	Nov-11 Fe	cha de aprobación:	10	/04/2013 12:03:28p.	m.
			Elaborado por:	J	ose Carlos Perez La	ra
			Aprobado por:	Ca	rlos Carranza Gutier	rez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Cons	umidora Gaspi	q, S. A. de C	PERIOD	O:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO PO	R:	Jose Carlos P	erez Lara	FRECUE	FRECUENCIA: TRIMESTRAL		RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico:	PCV-1-KL Kluber L 30 psig No presenta Buenas condicion	Sello del piloto y regulador:	Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico:	No presen	Metokote De Mexico S. De 5 psig Placa de datos: ta Sello del piloto y regulador: ondiciones	RL. De CV. Si Correctos
Observaciones:	Linea Principal De Regu	lación.		Observaciones:	Bypass De Regu	ulación.	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-MS Messier 30 psig	Services Americas, Placa de datos:	S.A. de C.V.	TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-MI	MPI International S. De l	RL. De CV. Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presen	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicior Linea Principal De Regu	•		Estado fisico: Observaciones:	Buenas c Linea Secundari	ondiciones a En Bypass.	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-MS Messier	Services Americas, Placa de datos:	S.A. de C.V.	TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-MI	MPI International S. De l	RL. De CV. Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presen		Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicion Bypass De Regulación.	nes		Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Principal Operando.		
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-MT 5 psig	Metecno, S.A de (Si	TAG: Punto de ajuste:	13	armx / Pullman de Quereta	Si
Problemas de control: Estado fisico:	No presenta Buenas condicior	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control: Estado físico:	No presen	ta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Observaciones:	Única Linea De Regulac			Observaciones:	Linea Principal E		
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-MM Metoko	ote De Mexico S. De Placa de datos:	RL. De CV.	TAG: Punto de ajuste:		armx / Pullman de Quereta 6 psig Placa de datos:	ro, S.A. de C.V.
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presen	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicior Linea Principal De Regu	·		Estado fisico: Observaciones:	Buenas c Linea Secundari	ondiciones a Operando.	
Rev. No./ Res	p. Descr	ipción	Fecha	Fecha de registro:	:	26/02/2013 05:51:38	o.m
	Formato	o nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:		10/04/2013 12:03:28	o.m.
•	i			Elaborado por:	:	Jose Carlos Perez La	
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez					rrez		

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumidora Ga	spiq, S. A. de C	C. V. PERIODO	O: M a	rzo 2013	REV. 0
LLENADO PO	R: Jose Carlo	s Perez Lara	FRECUE	FRECUENCIA: TRIMESTRAL		RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico:	PCV-2-NM orgren Manufacturing de 15 psig Placa de dato No presenta Sello del pilot y regulador:	os: Si	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico:	16 psig No presenta	Sello del piloto y regulador:	de C.V. Si Correctos
Observaciones:	Buenas condiciones Linea Secundaria Operando.		Observaciones:	Buenas condicion Linea Secundaria Opera		
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-NM orgren Manufacturing de 13 psig Placa de date		TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-RM R	onal Mexicana, S.A. o	de C.V. Si
Problemas de control:	No presenta Sello del pilo y regulador:	co <u>Correctos</u>	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado físico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Principal En Bypass.		Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicion Linea Principal En Bypa		
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-1-PM Plenco de México, S. 5 psig Placa de date No presenta Sello del pilor y regulador:	os: Si	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-1-SE ing Elect 45 psig No presenta		e C.V. (Quer Si Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Única Linea De Regulación.		Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Principal De Regulación.		
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-RH Rohm & Hass México, 3 45 psig Placa de dato No presenta Sello del pilot y regulador: Buenas condiciones Linea Principal De Regulación.	os: Si	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-2-SE Ing Elect 45 psig No presenta Buenas condicion Bypass De Regulación.	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	e C.V. (Quer Si Correctos
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-2-RH Rohm & Hass México. 45 psig Placa de dato No presenta Sello del pilo y regulador: Buenas condiciones Bypass De Regulación.	os: Si	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-2-SM Se 23 psig No presenta Buenas condicion Bypass De Regulación.	curency México, S.A. Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	de C.V. Si Correctos
Rev. No./ Res	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fecha	Fecha de registro:	26/0	2/2013 05:51:38p	.m.
	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:		4/2013 12:03:28p	
			Elaborado por: Aprobado por:		se Carlos Perez La os Carranza Gutier	
			<u>-</u>			

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumid	ora Gaspiq, S. A. de C	C. V. PERIODO	D: Mar	zo 2013	REV. 0
LLENADO PO	R: Jose	e Carlos Perez Lara	FRECUE	NCIA: TRIME	STRAL	RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	23 psig Place No presenta Sello	/ México, S.A. de C.V. a de datos: Si o del piloto Correctos gulador:	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-VA VRK A 12 psig No presenta Buenas condicion Linea Principal En Bypas	Sello del piloto _ y regulador: es	Si Correctos
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	20 psig Place No presenta Sello	México, S.A. de C.V. a de datos: Si o del piloto Correctos gulador:	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-2-VA VRK A 14 psig No presenta Buenas condicion Linea Secundaria Operar	Sello del piloto _ y regulador: es	Si Correctos
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	20 psig Place No presenta Sello	México, S.A. de C.V. a de datos: Si o del piloto Correctos gulador:				
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	No presenta Sello	uminación, S. de R.L. de C.\ a de datos: Si o del piloto Correctos gulador:				
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	No presenta Sello	uminación, S. de R.L. de C.\ a de datos: Si o del piloto Correctos gulador:				
Rev. No./ Res	p. Descripción Formato nuevo	Fecha Nov-11	Fecha de registro: Fecha de aprobación: Elaborado por:	10/04	2/2013 05:51:38p. 2/2013 12:03:28p. 2 Carlos Perez Lar	m.
			Aprobado por:	Carlo	s Carranza Gutier	rez