IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C		C. V. PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO PO	R: Jose Carlos Perez Lara	FRECUEN	CIA: TRIMESTRAL	RO-006
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-CM wn ) Industrias Montacargas, S. de R.L. de 30 psig Placa de datos: Si	TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-JL (Jafra ) Lawai, S 30 psig Placa de datos:	S.A
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Primaria Operando.	Observaciones: By	ypass De Regulación.	
TAG:	PCV-2-CM wn ) Industrias Montacargas, S. de R.L. de		PCV-1-JL (Jafra ) Lawai, S	·
Punto de ajuste:	27 psig Placa de datos: Si	_ Punto de ajuste:	30 psig Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones Linea Segundaria En Punase	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Secundaria En Bypass.	Observaciones: <u>Li</u> i — — —	nea Principal De Regulación.	
TAG:	PCV-1-HN (Hines) Enerpiq, S. de R.L. de C.V.	_	PCV-1-AS AERnnova Aerospace México	
Punto de ajuste: Problemas de	5psig	Punto de ajuste: Problemas de	42 psig Placa de datos:  No presenta Sello del piloto	Si Correctos
control:	y regulador:	control:	y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Única Linea De Regulación.	Observaciones: <u>Li</u> i — — —	nea Primaria En Bypass.	
TAG:	PCV-1-IPstrial Powder Coating de México, S.A. de 0		PCV-2-AS AERnnova Aerospace México	
Punto de ajuste:	26 psig Placa de datos:Si	_ Punto de ajuste:	45 psig Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Primaria Operando.	Observaciones: <u>Li</u> i — —	nea Secundaria Operando.	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-IPıstrial Powder Coating de México, S.A. de 0 23 psig Placa de datos: Si	TAG:	PCV-2-AC ERnnova Componentes Méxi 56 psig Placa de datos:	co, S.A. de C.\
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Secundaria En Bypass.	Observaciones: <u>Lii</u>	nea Secundaria En Bypass.	
		_		
Rev. No./ Res	•	Fecha de registro:	02/05/2013 05:38:36p	o.m.
0/OUL	Formato nuevo Nov-11	Fecha de aprobación:	07/06/2013 12:33:32p	o.m.
	· '	Elaborado por:	Jose Carlos Perez La	ara
		Aprobado por:	Carlos Carranza Gutie	rrez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C	PERIODO	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara		FRECUEN	NCIA: TRIMESTRAL	RO-006
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-AC ERnnova Componentes México, S.A. de C.\ 60 psig Placa de datos: Si	<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-2-BE Bravo Energy México, S. de 70 psig Placa de datos:	R.L de C.V.
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de _control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Primaria Operando.	Observaciones: <u>E</u> - -	Bypass De Regulación.	
TAG:	PCV-1-AD Avery Dennison, S.A. de C.V.  30 psig Placa de datos: Si	TAG:	PCV-2-CX Comex - Lafarge, S.A.	de C.V.
Punto de ajuste: Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:  Si  Correctos y regulador:	Punto de ajuste: _ Problemas de _ control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Primaria Operando.	Observaciones: E	Bypass De Regulación.	
TAG:	PCV-2-AD Avery Dennison, S.A. de C.V.	TAG:	PCV-1-CX Comex - Lafarge, S.A.	
Punto de ajuste:	27 psig Placa de datos: Si	Punto de ajuste: _ Problemas de	30 psig Placa de datos:	Si Correctos
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Secundaria En Bypass.	Observaciones: L	Linea Principal De Regulación.	
		-		
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-BM Beachmold México, S. de R.L. de C.V.  15 psig Placa de datos: Si	<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-1-CT Cooper Tools de México, S  30 psig Placa de datos:	S.A. de C.V. Si
Problemas de	No presenta Sello del piloto Correctos	Problemas de	No presenta Sello del piloto	Correctos
control: Estado fisico:	y regulador: Buenas condiciones	control: Estado fisico:	y regulador: Buenas condiciones	
Observaciones:	Unica Linea De Regulación.	-	Linea Primaria Operando.	
		- - -		
TAG:	PCV-1-BE Bravo Energy México, S. de R.L de C.V.	TAG:	PCV-2-CT Cooper Tools de México, S	
Punto de ajuste:	70 psig Placa de datos: Si	Punto de ajuste:	27 psig Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de _ control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones	
Observaciones:	Linea Principal De Regulación.	Observaciones: <u>L</u> - -	Linea Secundaria En Bypass.	
		-		
Rev. No./ Res		Fecha de registro:	02/05/2013 05:38:36p	.m.
0/OUL	Formato nuevo Nov-11 Nov-11	Fecha de aprobación:	07/06/2013 12:33:32p	.m.
		Elaborado por:	Jose Carlos Perez La	ra
		Aprobado por:	Carlos Carranza Gutie	rrez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C.		PERIODO	O:	Junio 2013	REV. 0	
LLENADO PO	R:	Jose Carlos Pe	erez Lara	FRECUE	FRECUENCIA: TRIMESTRAL		RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-2-DR 21 psig No presenta  Buenas condicion Bypass De Regulación.	DR enc, S.A. de C. Placa de datos: _ Sello del piloto _ y regulador:  nes	.V. Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	No presen	y regulador:	S.A. de C.V. Si Correctos
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-DR 21 psig No presenta  Buenas condicion Linea Principal De Regu	_ Sello del piloto _ y regulador: nes	Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	No presen	y regulador:	S.A. de C.V. Si Correctos
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-1-ET Eaton 50 psig No presenta  Buenas condicion Única Linea De Regulad	_ Sello del piloto _ y regulador: nes	R.L. de C.V. Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	No presen	y regulador:	Si Correctos
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-1-EL  15 psig  No presenta  Buenas condicion  Linea Primaria Operand	<del></del>	Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	No presen	y regulador:	de R.L. de C.V Si Correctos
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-2-EL  12 psig  No presenta  Buenas condicion  Linea Secundaria En By	·	Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	No presen	y regulador:	S.A. de C.V. Si Correctos
Rev. No./ Res	·	<b>ipción</b> o nuevo	Fecha Nov-11	Fecha de registro: Fecha de aprobación: Elaborado por: Aprobado por:	:	02/05/2013 05:38:36 07/06/2013 12:33:32 Jose Carlos Perez L Carlos Carranza Guti	/p.m. .ara

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C	PERIODO	D: <b>Junio 2013</b>	REV. 0	
LLENADO PO	R: Jose Carlos Perez Lara	FRECUEI	NCIA: TRIMESTRAL	RO-006	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-1-FA Fracsa Alloys Queretaro, S.A. de C.V. 45 psig Placa de datos: Si	TAG:	PCV-4 Interconexión ( Igasamex 90 psig Placa de datos:	- P.G.P.B. ) Si	
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Punto de ajuste:  Problemas de  control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos	
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	Linea Primaria Operando.	•	Segundo Paso De Regulación Linea Secund	laria.	
TAG:	PCV-1-FM = renos y Mecanismos, S.A. de C.V. (TRW.)	TAG:	PCV-1 Interconexión ( Igasamex	- P.G.P.B. )	
Punto de ajuste:	6 psig Placa de datos: Si	Punto de ajuste:	450 psig Placa de datos:	Si	
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos	
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	Linea Primaria Operando.	· ·	Primer Paso De Regulación Linea Primaria  Operando.		
TAG:	PCV-2-FM = renos y Mecanismos, S.A. de C.V. (TRW.)	TAG:	PCV-1-KH KH Mex, S. De R.L. D	De C.V.	
Punto de ajuste:	3 psig Placa de datos:Si	Punto de ajuste:	30 psig Placa de datos:	Si	
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos	
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	Linea Secundaria En Bypass.	Observaciones:	Linea Principal de Regulación.		
TAG:	PCV-2 Interconexión (Igasamex - P.G.P.B.)	TAG:	PCV-2-KH KH Mex, S. De R.L. D	e C.V.	
Punto de ajuste:	100 psig Placa de datos: Si	Punto de ajuste:	30 psig Placa de datos:	Si	
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos	
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones  Segundo Paso De Regulación Linea Primaria.	Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones  Bypass De Regulación.		
<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-3 Interconexión ( Igasamex - P.G.P.B. ) 450 psig Placa de datos: Si	<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-2-KL Kluber Lubrication Mexicana 30 psig Placa de datos:	, S.A. de C.V. Si	
Problemas de control:	No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:	Problemas de control:	No presenta Sello del piloto y regulador:	Correctos	
Estado fisico:	Buenas condiciones	Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	Primer Paso De Regulación Linea Secundaria En Bypass.	Observaciones:	Bypass De Regulación.		
Rev. No./ Res	·	Fecha de registro:	02/05/2013 05:38:36p	.m.	
	Formato nuevo Nov-11	Fecha de aprobación:	07/06/2013 12:33:32p	.m.	
	<del></del>	Elaborado por:	Jose Carlos Perez La	ra	
		Aprobado por:	Carlos Carranza Gutier	rrez	

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Cons	umidora Gaspio	ղ, S. A. de C	.v. PERIODO	O:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO PO	R:	Jose Carlos Pe	erez Lara	FRECUE	FRECUENCIA: TRIM		RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico:	PCV-1-KL Kluber L 30 psig No presenta  Buenas condicion	Sello del piloto _ y regulador:	S.A. de C.V. Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico:	No present	Metokote De Mexico S. Do psig Placa de datos: ta Sello del piloto y regulador:	e RL. De CV. Si Correctos
Observaciones:	Linea Principal De Regu	<del></del>		Observaciones:	Bypass De Regu		
<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-1-MS Messier 30 psig	Services Americas, Placa de datos:	S.A. de C.V. Si	<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-2-MI	MPI International S. De	RL. De CV. Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No present	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado físico: Observaciones:	Buenas condicion Linea Principal De Regu			Estado fisico: Observaciones:	Buenas co	ondiciones a Operando.	
TAG: Punto de ajuste:	30 psig		Si	TAG: Punto de ajuste:		MPI International S. De	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No present	sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicior Bypass De Regulación.	nes		Estado fisico: Observaciones:	Buenas co Linea Primaria E	ondiciones n Bypass.	
TAG: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-1-MT 5 psig No presenta	Metecno, S.A de C Placa de datos: Sello del piloto	Si Si Correctos	<b>TAG:</b> Punto de ajuste: Problemas de		armx / Pullman de Quereta / psig Placa de datos: ta Sello del piloto	ro, S.A. de C.V. Si Correctos
control: Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicior Única Linea De Regulac	y regulador:		control: Estado fisico:		y regulador: ondiciones	
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-1-MM Metoko 15 psig No presenta	ote De Mexico S. De Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	RL. De CV. Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:		armx / Pullman de Quereta psig Placa de datos:  Sello del piloto y regulador:	ro, S.A. de C.V. Si Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicior Linea Principal De Regu	nes		Estado fisico: Observaciones:	Buenas co	ondiciones	
Rev. No./ Res	sp. Descr	ipción	Fecha	Fecha de registro:		02/05/2013 05:38:36	p.m.
0/OUL	Formate	o nuevo	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación:		07/06/2013 12:33:32	p.m.
	1			Elaborado por:	:	Jose Carlos Perez L	ara
				Aprobado por:	<u> </u>	Carlos Carranza Gutie	errez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.		PERIODO	O: <b>J</b>	Junio 2013		
LLENADO PO	R:	Jose Carlos Pe	rez Lara	FRECUE	ENCIA: TRII	MESTRAL	RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	No presenta	Placa de datos: _ Sello del piloto _ y regulador:	co, S.A. de C.' Si  Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-2-RM 13 psig No presenta  Buenas condicional Linea Secundaria En E	Sello del piloto y regulador:	de C.V. Si Correctos
Observaciones.		135.		Observaciones.	Linea Securidana En L	уразэ.	
<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-1-NM orgren Man	ufacturing de Méxic Placa de datos: _	co, S.A. de C.' Si	<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-1-RM I	Ronal Mexicana, S.A. Placa de datos:	de C.V.
Problemas de control:		Sello del piloto _ y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Primaria Operando.	s		Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicion Linea Primaria Operan	<del>-</del>	
<b>TAG:</b> Punto de ajuste:		de México, S. de R Placa de datos: _	.L. de C.V. Si	<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-1-SE ing Elec	etronics México, S.A. d	le C.V. (Quer Si
Problemas de control:		Sello del piloto _ y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Única Linea De Regulación			Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones  Linea Principal De Regulación.		
TAG: Punto de ajuste: Problemas de	45 psig No presenta	lass México, S. de Placa de datos: _ Sello del piloto _	R.L. de C.V. Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-2-SE ing Elec 45 psig	ctronics México, S.A. o	le C.V. ( Quer Si Correctos
control: Estado físico: Observaciones:	Buenas condiciones			Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicion Bypass De Regulación		
TAG: Punto de ajuste: Problemas de	45 psig No presenta	lass México, S. de Placa de datos: _ Sello del piloto _	R.L. de C.V. Si Correctos	<b>TAG:</b> Punto de ajuste: Problemas de	PCV-2-SM S 23 psig No presenta	ecurency México, S.A. Placa de datos: Sello del piloto	de C.V. Si Correctos
control: Estado físico: Observaciones:	Buenas condiciones Bypass De Regulación.	y regulador: s		control: Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicion Bypass De Regulación		
Rev. No./ Res	p. Descripo	ción	Fecha	Fecha de registro:	02/	05/2013 05:38:36p	.m.
0/OUL	Formato n		Nov-11	Fecha de aprobación:		06/2013 12:33:32p	
				Elaborado por:		se Carlos Perez La	ra
				Aprobado por:	: Car	los Carranza Gutie	rez



IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

SISTEMA:	Consum	idora Gaspiq, S	6. A. de C	PERIODO	0:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO PO	R: <b></b>	se Carlos Perez	z Lara	FRECUE	NCIA: T	RIMESTRAL	RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	23 psig Pl No presenta Se	ncy México, S.A. de laca de datos:ello del pilotoCregulador:	C.V. Si orrectos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:		RK Automotive System, Sig Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	S.A. de C.V Si Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Principal De Regulacio	ón.		Estado fisico: Observaciones:	Buenas cono	·	
<b>TAG:</b> Punto de ajuste:		e México, S.A. de C laca de datos:	.V.	<b>TAG:</b> Punto de ajuste:		RK Automotive System, S	S.A. de C.V Si
Problemas de control:		ello del piloto <u>Co</u> regulador:	orrectos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Principal De Regulacio	ón.		Estado fisico: Observaciones:	Buenas cono Linea Secundaria E		
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	20 psig Pl No presenta So y	e México, S.A. de C laca de datos: ello del pilotoC regulador:	.V. Si orrectos				
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Bypass De Regulación.						
TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-VS aleo Sylvania	a Iluminación, S. de F laca de datos:	R.L. de C.\ Si				
Problemas de control:	No presenta Se		orrectos				
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Bypass De Regulación.						
TAG:	PCV-1-VS aleo Sylvania	a Iluminación, S. de F	R.L. de C.\				
Punto de ajuste: Problemas de control:	No presenta Se		Si orrectos				
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones Linea Principal De Regulacio	ón.					
Rev. No./ Res	·		Fecha	Fecha de registro:		02/05/2013 05:38:36p	.m.
	Formato nue	— — <u>—</u>	Nov-11	Fecha de aprobación:		07/06/2013 12:33:32p	
				Elaborado por:		Jose Carlos Perez La	ra
				Aprobado por:	:	Carlos Carranza Gutier	rez