IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.			/. PERIODO	PERIODO: 07-Jun-2014 06-Sep-2014					
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia			FRECUE	FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-0					
	TAG1:	PCV-1-AS			/A AEROSPACE MEXICO, S.A. DE C.V.					
	Punto de ajuste:	42 psig	_ Placa de da	tos: Si						
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del pile y regulador:							
	Estado fisico:	Buen Estado								
	Observaciones:	Linea Principal								
	TAC2:	DOV 0.40	4501	NOVA AEROORAGE I	UEVIOO 0 4	DE 0.V				
	TAG2: Punto de ajuste:	PCV-2-AS 45 psig	Placa de da	NOVA AEROSPACE N tos: Si	VIEXICO, S.A	. DE C.V.				
	Problemas de	Sin Problema	Sello del pilo							
	control:	Sili Fiobleilla	y regulador:							
	Estado fisico:	Buen Estado								
	Observaciones:	Linea Secundaria								
	TAG3:	PCV-1-AC	AERN	NOVA COMPONENTE	S MEXICO S	SA DE CV				
	Punto de ajuste:	56 psig	Placa de da							
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del pilo y regulador:							
	Estado fisico:	Buen Estado	, rogalacor.							
	Observaciones:	Linea Principal								
	TACA	DOV 0.40	AFDN	NOVA COMPONENTE	O MEVICO O	A DE OV				
	TAG4: Punto de ajuste:	PCV-2-AC 60 psig	Placa de da	NOVA COMPONENTE tos: Si	S MEXICO S	SA DE CV				
	Problemas de	Sin Problema	Sello del pilo							
	control:	- CHIT TODIONIA	y regulador:							
	Estado fisico:	Buen Estado								
	Observaciones:	Linea Secundaria								
Rev. No./ Resp.	Desc	cripción	Fecha	Fecha de registro:	04-Jun	-2015				
		ato nuevo	Nov-11	echa de aprobación:	08-Jul-					
				Elaborado por:		o Martinez Galicia				
				Aprobado por:		Carranza Gutierrez				

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V			.V. PERI	ODO: 0	07-Jun-2014	06-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	z Galicia	FREC	CUENCIA	TRIM	IESTRAL	RO-006
	TAG5: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-AD 27 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal	Placa de Sello del y regulado	piloto CORRECTO		DE C.V.		
	TAG6: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-2-AD 30 psig Sin Problema Buen Estado Linea Secundaria	Placa de Sello del y regulado	piloto CORRECTO		DE C.V.		
	TAG7: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-1.BM 15 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal (Unic	Placa de	piloto CORRECTO		R.L. DE C.V.		
	TAG8: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-1-BE 70 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal		piloto CORRECTO		E R.L. DE C.V.		
Rev. No./ Resp.		ripción to nuevo	Fecha Nov-11	Fecha de regis	_	04-Jun-2015 08-Jul-2015		
				Elaborado	_	Ricardo Martin	ez Galicia	

Aprobado por:



REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.			C. V.	PERIO	ODO:	07-Jun-2014	06-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	Galicia		FREC	UENC	IA: TRIN	IESTRAL	RO-006
	TAG9:	PCV-2-BE				ICO, S.	DE R.L. DE C.V.		
	Punto de ajuste: Problemas de	73 psig Sin Problema	Placa de Sello de		Si				
	control:	Sili Flobiellia	y regula		CORRECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Secundaria							
	TAG10: Punto de ajuste:	PCV-1-CX	Placa de	a dates:	KEMZUS, S	S.A. DE	C.V.		
	Problemas de	30 psig Sin Problema	Sello de		Si CORRECTO				
	control:		y regula						
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Principal							
	TAG11:	PCV-2-CX	Diana	- 4-4	KEMZUS, S	S.A. DE	C.V.		
	Punto de ajuste: Problemas de	32 psig Sin Problema	Placa de Sello de		Si CORRECTO				
	control:		y regula	-					
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Secundaria							
	TAG12: Punto de ajuste:	PCV-1-CT 27 psig	APEX TOO Placa de		JP MANUFAC Si	TURING	MEXICO S DE F	RL DE CV	
	Problemas de	Sin Problema	Sello de		CORRECTO				
	control:		y regula	-					
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Principal							
		<u>.</u>							
Rev. No./ Resp.		ripción to nuevo	Fecha Nov-11	F	echa de regist	tro:	04-Jun-2015		
		LO TIMOVO		Fecha	de aprobació	ón:	08-Jul-2015		
					Elaborado	por:	Ricardo Martin	ez Galicia	

Aprobado por:



REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de			C. V.	. V. PERIODO: <u>0</u> 7-Jun-2014 06-S				REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	z Galicia		FREC	UENCIA	A: TRIM	IESTRAL	RO-006
	TAG13: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-2-CT 30 psig Sin Problema Buen Estado Linea Secundaria		e datos: I piloto	UP MANUFAC Si CORRECTO	TURING	MEXICO S DE R	L DE CV	
	TAG14: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-1-DR 20 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal	Placa de Sello de y regulad	l piloto	DR ENC, S Si CORRECTO	3.A. DE C	.V.		
	TAG15: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-2-DR 21 psig Sin Problema Buen Estado Linea Secundaria	Placa de Sello de y regulad	l piloto	DR ENC, S Si CORRECTO	S.A. DE C	.V.		
	TAG16: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-1-ET 50 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal (Unic	Placa de Sello de y regulad	e datos: I piloto	TECHNOLOG Si CORRECTO	IES, S. DI	E R.L. DE C.V.		
Rev. No./ Resp.		ripción to nuevo	Fecha Nov-11	F	echa de regist	tro: (04-Jun-2015		
			1404-11	Fecha	de aprobació	ón: (08-Jul-2015		
					Elaborado	por: l	Ricardo Martino	ez Galicia	

Aprobado por:



REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.			PERIODO	O: <u>07-Jun-20</u> 1	4 06-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	z Galicia	FRECUE	ENCIA: T	RIMESTRAL	RO-006
	TAG17: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-EL 12 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal	Placa de datos Sello del piloto y regulador:	ELICAMEX, S.A Si CORRECTO	A. DE C.V.		
	TAG18: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-2-EL 15 psig Sin Problema Buen Estado Linea Secundaria	Placa de datos Sello del piloto y regulador:	ELICAMEX, S.A Si CORRECTO	A. DE C.V.		
	TAG19: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-EM 60 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal		Si CORRECTO	EXICO, S.A. DE C.	v	
	TAG20: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-2-EM 60 psig Sin Problema Buen Estado Linea Secundaria		TRANCIATURA ME Si CORRECTO	EXICO, S.A. DE C.	v	
Rev. No./ Resp.		ripción to nuevo	Nov-11	Fecha de registro:			
	i oillia		Fech	a de aprobación:	08-Jul-201	5	
				Elaborado por:	: Ricardo Ma	artinez Galicia	

Aprobado por:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.			PERIOD	07-Jun	n-2014 06-Sep-	-2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	Galicia	FRECUI	ENCIA:	TRIMESTRAL		RO-006
	TAG21:	PCV-1-FF		BRICATORS ME	XICO,S.DE R.	L.DE C.V.		
	Punto de ajuste: Problemas de	6 psig Sin Problema	Placa de datos: Sello del piloto	Si CORRECTO				
	control:	- Cili i Tobicina	y regulador:	OCITICOTO				
	Estado fisico:	Buen Estado						
	Observaciones:	Linea Principal						
	TAG22:	PCV-2-FF		BRICATORS MEX	XICO,S.DE R.	L.DE C.V.		
	Punto de ajuste: Problemas de	3 psig Sin Problema	Placa de datos: Sello del piloto	Si CORRECTO				
	control:	Sill'i Toblema	y regulador:	CONNECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado						
	Observaciones:	Linea Secundaria						
	TAG23:	PCV-1-FA		A ALLOYS QUER	RETARO SAPI	DE CV		
	Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	-				
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado						
	Observaciones:	Linea Principal						
	TAG24:	PCV-2-FA		A ALLOYS QUER	RETARO SAPI	DE CV		
	Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:					
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado						
	Observaciones:	Linea Secundaria						
Rev. No./ Resp.	Desc	ripción	Fecha F	echa de registro	o: <u>04</u> -Jun	1-2015		
0/OUL	Forma	ito nuevo	Nov-11 Fech	a de aprobación:	: 08-Jul-	-2015		
				Elaborado por	r: Ricard	o Martinez Galicia		
				Aprobado poi	-	Carranza Gutierro		

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C.			. PERIODO: 07-Jun-2014 06-Se			REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	Galicia	FRECUE	NCIA:	TRIMESTRAL	RO-006
	TAG25: Punto de ajuste:	PCV-1-FM 6 psig	FR Placa de dato	ENOS Y MECANISM DS: Si	IOS, S.A. DE	C.V.	
	Problemas de	Sin Problema	Sello del pilo				
	control:		y regulador:				
	Estado fisico:	Buen Estado					
	Observaciones:	Linea Principal					
	TAG26: Punto de ajuste:	PCV-2-FM 3 psig	FR Placa de dato	ENOS Y MECANISM	IOS, S.A. DE	C.V.	
	Problemas de	Sin Problema	_ Sello del pilo				
	control:		y regulador:				
	Estado fisico:	Buen Estado					
	Observaciones:	Linea Secundaria					
	TAG27:	PCV-1-IP		TRIAL POWDER CO	ATINGS DE I	MEXICO	
	Punto de ajuste: Problemas de	26 psig Sin Problema	Placa de dato Sello del pilo				
	control:	OIII F I ODIGINA	y regulador:	0 OOMEOTO			
	Estado fisico:	Buen Estado					
	Observaciones:	Linea Principal					
	TAG28:	PCV-2-IP		TRIAL POWDER CO	ATINGS DE I	MEXICO	
	Punto de ajuste: Problemas de	23 psig Sin Problema	Placa de dato Sello del pilo				
	control:	Oli i Tobiella	y regulador:	OOKKEOTO			
	Estado fisico:	Buen Estado					
	Observaciones:	Linea Secundaria					
Rev. No./ Resp.		ripción	Fecha	Fecha de registro:	04-Jun-	-2015	
	Forma	to nuevo	Fe	cha de aprobación:	08-Jul-2	2015	
				Flahorado por	Ricardo	Martinez Galicia	

Aprobado por:

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.			C. V.	PERI	ODO:	07-Jun-	2014	06-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	Galicia		FRE	CUENC	CIA:	TRIM	ESTRAL	RO-006
	TAG29: Punto de ajuste:	PCV-1-CM	Placa de		IAS MONTA	CARGAS	S S DE RL	DE CV		
	Problemas de	30 psig Sin Problema	Sello de		Si CORRECTO	1				
	control:		y regula	dor:						
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Principal								
	Observaciones.									
						-				
	TAG30:	PCV-2-CM	IN	INIISTR	IAS MONTAG	CARGAS	S S DE RI	DE CV		
	Punto de ajuste:	27 psig	Placa de		Si		O O DE RE	DL OV		
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello de y regula		CORRECTO	1				
	Estado fisico:	Buen Estado	,							
	Observaciones:	Linea Secundaria								
						· <u>-</u>				
	TAG31:	PCV-1-JL	Diana		RA MANUFA	CTURIN	G SA DE C	CV		
	Punto de ajuste: Problemas de	30 psig Sin Problema	Placa de Sello de		Si CORRECTO	<u> </u>				
	control:		y regula	-						
	Estado fisico:	Buen Estado								
	Observaciones:	Linea Principal								
						1				
	TAG32:	PCV-2-JL		IAE	RA MANUFA	^TI IDINI	C SA DE C	~\/		
	Punto de ajuste:	27 psig	Placa de		Si	CIUKIN	G SA DE C	, v		
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello de	-	CORRECTO	1				
	Estado fisico:	Buen Estado	y regula	uoi.						
	Observaciones:	Linea Secundaria								
						<u>.</u>				
Dov No / Door	B	vinción I	Ecch- 1	_	aaba da'	. 4	04 1	2045		
Rev. No./ Resp.		ripción ito nuevo	Fecha Nov-11		echa de regis		04-Jun-2			
				Fecha	ı de aprobaci		08-Jul-2			
					Elaborado	por:	Ricardo	Martine	ez Galicia	

Aprobado por:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Coi	nsumidora Gaspiq, S	S. A. de C. V.	PERIODO	REV. 0		
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	Galicia	FRECUEN	NCIA:	TRIMESTRAL	RO-006
	TAG33:	PCV-1-KL	KI IIDED I	LUBRICACION MEX			
	Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si	AICANA, S.A.	, DE C.V	
	Problemas de	Sin Problema	Sello del piloto	CORRECTO			
	control:		y regulador:				
	Estado fisico:	Buen Estado					
	Observaciones:	Linea Principal					
	TAG34:	PCV-2-KL	KLUBER I	LUBRICACION MEX	XICANA, S.A.	DE C.V	
	Punto de ajuste:	27 psig	Placa de datos:	Si			
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO			
	Estado fisico:	Buen Estado					
	Observaciones:	Linea Secundaria					
				<u> </u>			
	TAG35:	PCV-1-MS	MESSIEI	R SERVICES AMÉR	RICAS, S.A. D	DE C.V.	
	Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si			
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO			
	Estado fisico:	Buen Estado					
	Observaciones:	Linea Principal					
				,			
	TAG36: Punto de ajuste:	PCV-2-MS 27 psig	MESSIEI Placa de datos:	R SERVICES AMÉR Si	RICAS, S.A. D	E C.V.	
	Problemas de	Sin Problema	Sello del piloto	CORRECTO			
	control:		y regulador:				
	Estado fisico:	Buen Estado					
	Observaciones:	Linea Secundaria					
Rev. No./ Resp.		ripción uto nuevo	Fecha F	echa de registro:	04-Jun-2	2015	
			Fech	a de aprobación:	08-Jul-2	.015	
		<u>l</u>		Elaborado por:	Ricardo	Martinez Galicia	
				Aprobado por:	Carlos (Carranza Gutierrez	

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.			PERIODO: 07-Jun-2014 06-Sep-2016			REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	Galicia	FRECUEN	CIA: TRII	MESTRAL	RO-006
	TAG37: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-MT 5 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal (Unic	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	METECNO, S.A. I Si CORRECTO	DE C.V		
	TAG38: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-NP 16 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal	N Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	ARMX QUERETARO Si CORRECTO	SA DE CV		
	TAG39: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-2-NP 13 psig Sin Problema Buen Estado Linea Secundaria	N Placa de datos: _ Sello del piloto _ y regulador:	ARMX QUERETARO Si CORRECTO	SA DE CV		
	TAG40: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-1-NM 14 psig Sin Problema Buen Estado Linea Principal	NORGREN Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	MANUFACTURING Si CORRECTO	DE MEXICO, S.A.	<u>DE</u>	
Rev. No./ Resp.		ripción to nuevo	Nov-11	Fecha de registro:	04-Jun-2015		
		···········	Fech	a de aprobación:	08-Jul-2015		
				Elaborado por:	Ricardo Martir	nez Galicia	

Aprobado por:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.			PERIC	DO:	07-Jun-201	4 06-Sep	o-2014	REV. 0	
LLENADO POR:		Ricardo Martine:	z Galicia		FREC	UENC	IA: <u>T</u>	RIMESTRAL	<u></u>	RO-006
	TAG41:	PCV-2-NM			MANUFACTUR	RING D	E MEXICO, S.	A. DE	_	
	Punto de ajuste:	11 psig		le datos:	Si					
	Problemas de control:	Sin Problema	y regula	el piloto ador:	CORRECTO					
	Estado fisico:	Buen Estado		-						
	Observaciones:	Linea Secundaria								
	T4.040									
	TAG42: Punto de ajuste:	PCV-1-PM 5 psig	Placa d	PLENC le datos:	CO DE MEXICO Si), S. DI	E R.L. DE C.V	<u> </u>	_	
	Problemas de	Sin Problema		el piloto	CORRECTO					
	control: Estado fisico:	Buen Estado	y regula	ador:						
	Observaciones:	Linea Principal (Uni	ca)	-						
	TAG43:	PCV-1-RH	R	OHM AN	ND HAAS MEXI	ICO, S	DE R.L. DE O	C.V.	_	
	Punto de ajuste:	45 psig		e datos:	Si					
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello de y regula	el piloto ador:	CORRECTO					
	Estado fisico:	Buen Estado		-						
	Observaciones:	Linea Principal								
			_							
	TAG44: Punto de ajuste:	PCV-2-RH 43 psig		ROHM AN le datos:	ND HAAS MEXI Si	ICO, S	. DE R.L. DE (:.V.	_	
	Problemas de	Sin Problema		el piloto	CORRECTO					
	control:		y regula	ador:						
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Secundaria		-						
	Observaciones.	Linea Secundaria								
Rev. No./ Resp.	Desc	ripción	Fecha] F	echa de registi	ro:	04-Jun-201	5		
0/OUL		to nuevo	Nov-11	1	a de aprobació		08-Jul-201			
				J	Elaborado p			artinez Galici	а	

Aprobado por:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.			V. PERIODO: 07-Jun-2014 06-Sep-2014 REV. 0					
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	z Galicia		FRECUENCIA: TRIMESTRAL				RO-006
	TAG45:	PCV-1-RM			NAL QUERETA	ARO, S.	.A. DE C.V.		
	Punto de ajuste:	17 psig		e datos:	Si				
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello de y regula		CORRECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Principal							
	TAG46:	PCV-2-RM			NAL QUERETA	ARO, S.	.A. DE C.V.		
	Punto de ajuste:	13 psig		e datos:	Si				
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello de y regula		CORRECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Secundaria							
	TAG47:	PCV-1-SE				S MEX	ICO, S.A. DE C.V	<u>'. </u>	
	Punto de ajuste: Problemas de	45 psig Sin Problema	Placa d Sello de	e datos:	Si CORRECTO				
	control:	Sili Fioblettia	y regula	-	CORRECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Principal							
	TAG48: Punto de ajuste:	PCV-2-SE 45 psig		MSUNG e datos:		S MEX	(ICO, S.A. DE C.V	<u>'. </u>	
	Problemas de	Sin Problema	Sello de		Si CORRECTO				
	control:	Cirriobicina	y regula	-	OOTTILLOTO				
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Secundaria							
Poy No / Poor	Danne	rinción	Ecob-		oobo da waasta t	.	04 lun 2045		
Rev. No./ Resp.		ripción to nuevo	Fecha Nov-11		echa de registi		04-Jun-2015		
	<u></u>			Fecha	de aprobació	n:	08-Jul-2015		
-		•		•	Elaborado p	or:	Ricardo Martin	ez Galicia	

Aprobado por:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cor	nsumidora Gaspiq	, S. A. de	C. V.	PERIC	DO:	07-Jun-20	14 06-Sep-	2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	z Galicia		FREC	UENCI	IA:	TRIMESTRAL		RO-006
	TAG49:	PCV-1-SM	Discost		NOVIA SECURI	ITY, S.A	A. DE C.V.			
	Punto de ajuste: Problemas de	23 psig	Placa d		Si					
	control:	Sin Problema	Sello de y regula	-	CORRECTO					
	Estado fisico:	Buen Estado								
	Observaciones:	Linea Principal								
	TAG50:	DOV 2 CM		INII	NOVIA SECUDI	ITV C A	N DE CV			
	Punto de ajuste:	PCV-2-SM 23 psig	Placa d		NOVIA SECURI Si	II Y, S.F	A. DE C.V.			
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello de		CORRECTO					
	Estado fisico:	Buen Estado	, .5.							
	Observaciones:	Linea Secundaria								
	TAG51:	PCV-1-TM			REA HONSEL	MEXIC	O ,S.A. DE 0	C.V.		
	Punto de ajuste: Problemas de	20 psig Sin Problema	Placa de Sello de		Si CORRECTO					
	control:	Siii Fiobleilia	y regula		CORRECTO					
	Estado fisico:	Buen Estado								
	Observaciones:	Linea Principal								
	TAG52:	DOV 0 TM			DEA HONGE	MEVIO	0 0 A DE 0			
	Punto de ajuste:	PCV-2-TM 20 psig	Placa d		REA HONSEL Si	MEXIC	U ,S.A. DE C	J.V.		
	Problemas de	Sin Problema	Sello de	el piloto	CORRECTO					
	control:		y regula	idor:						
	Estado fisico:	Buen Estado								
	Observaciones:	Linea Secundaria								
Rev. No./ Resp.	Desc	ripción	Fecha	F	echa de registi	ro:	04-Jun-20	15		
	Forma	to nuevo	Nov-11	Fecha	de aprobació	n:	08-Jul-201	5		
					Elaborado p	or:	Ricardo M	artinez Galicia		

Aprobado por:

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Сог	nsumidora Gaspiq,	S. A. de C. V	. PERIODO	D: <u>07-Jun-2014</u>	06-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	Galicia	FRECUEN	NCIA: TRIM	IESTRAL	RO-006
	TAG53: Punto de ajuste:	PCV-1-VS		SYLVANIA ILUMINAC	CION,S DE RL DE CV	<u> </u>	
	Problemas de control:	18 psig Sin Problema	Placa de dato Sello del piloto y regulador:			<u> </u>	
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Principal					
	TAG54: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-2-VS 18 psig Sin Problema	VALEO Placa de dato Sello del pilot		CION,S DE RL DE CV	<u>/</u>	
	control: Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Secundaria	y regulador:	0 0011120.0			
	TAG55: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-1-VA 15 psig Sin Problema	Placa de dato Sello del pilot		EMS, S.A. DE C.V.		
	control: Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Principal	y regulador:				
	TAG56:	PCV-2-VA		AUTOMOTIVE SYSTI	EMS, S.A. DE C.V.		
	Punto de ajuste: Problemas de control:	12 psig Sin Problema	Placa de dato Sello del piloto y regulador:				
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Secundaria					
Rev. No./ Resp.		eripción ato nuevo	Fecha Nov-11	Fecha de registro:	04-Jun-2015		
		1	Fed	cha de aprobación:	08-Jul-2015		
· I				Elaborado por:	Ricardo Martine	ez Galicia	

Aprobado por:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cor	nsumidora Gaspiq	, S. A. de	C. V.	PERIC	DDO:	07-Jun-2014	06-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martine	z Galicia		FREC	UENC	IA: TR	IMESTRAL	RO-006
	TAG57:	PCV-1-MI				EXICO	S DE RL DE C\	<u>'</u>	
	Punto de ajuste: Problemas de	30 psig Sin Problema	Placa d Sello de	e datos:	Si CORRECTO				
	control:		y regula	•					
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Principal							
		-							
	T4.050							_	
	TAG58: Punto de ajuste:	PCV-2-MI 27 psig		MPI PRO e datos:	Si	EXICO	S DE RL DE C\	<u></u>	
	Problemas de	Sin Problema	Sello de		CORRECTO				
	control: Estado fisico:	Buen Estado	y regula	ador:					
	Observaciones:	Linea Secundaria							
	TAG59:	PCV-1-MM		METO	KOTE DE MEX	(ICO S	DE RL DE CV		
	Punto de ajuste:	15 psig		e datos:	Si				
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello de y regula		CORRECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado							
	Observaciones:	Linea Principal							
	TAG60: Punto de ajuste:	PCV-2-MM	Dlace d	METO e datos:	KOTE DE MEX	(ICO S	DE RL DE CV		
	Problemas de	15 psig Sin Problema	Sello de		Si CORRECTO				
	control:		y regula	-					
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Secundaria							
	Observaciones.	Lillea Secultuaria							
Rev. No./ Resp.		ripción	Fecha	F	echa de regist	ro:	04-Jun-2015		
	Forma	to nuevo	Nov-11	Fecha	a de aprobació	n:	08-Jul-2015		
				I	Elaborado p	or:	Ricardo Mart	inez Galicia	

Aprobado por:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cor	nsumidora Gaspiq,	S. A. de C. V.	PERIOD	O: <u>07-Jun-2</u>	014 06-Sep	-2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	z Galicia	FRECUE	ENCIA:	TRIMESTRAL		RO-006
	TAG61:	PCV-1-KH		KH MEX, S. DE F	R.L. DE C.V.			
	Punto de ajuste:	30 psig	Placa de dato	s: Si				
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado						
	Observaciones:	Linea Principal						
	TAG62:	PCV-2-KH		KH MEX, S. DE F	R.L. DE C.V.			
	Punto de ajuste:	30 psig	Placa de dato					
	Problemas de	Sin Problema	Sello del piloto	CORRECTO				
	control:		y regulador:					
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Secundaria						
	Observaciones.	Linea Secundana						
		=						
	TAG63:	PCV-1		INTERCON	EXIÓN			
	Punto de ajuste:	450 psig	Placa de dato					
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO				
	Estado fisico:	Buen Estado						
	Observaciones:	Linea Principal						
	TAG64:	PCV-2		INTERCON	EVIÓN			
	Punto de ajuste:	100 psig	Placa de dato		LAION			
	Problemas de	Sin Problema	Sello del piloto	CORRECTO				
	control:		y regulador:					
	Estado fisico:	Buen Estado						
	Observaciones:	Linea Principal						
		-						
Rev. No./ Resp.	Desc	ripción	Fecha	Fecha de registro:	: 04-Jun-2	:015		
0/OUL		to nuevo	Nov-11	_	-			
			Fed	cha de aprobación:	08-Jul-20	כונ		

Elaborado por:

Aprobado por:

Ricardo Martinez Galicia Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cor	nsumidora Gaspiq,	S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2014	06-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:		Ricardo Martinez	Galicia	FRECUEN	CIA: TRIN	IESTRAL	RO-006
	TAG65: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-3 450 psig Sin Problema	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	INTERCONEX Si CORRECTO	IÓN		
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Secundaria					
	TAG66: Punto de ajuste:	PCV-4	Placa de datos:		IÓN		
	Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	Sin Problema Buen Estado Linea Secundaria	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO			
	TAG67: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-1-HA 30 psig Sin Problema	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	Hitachi S.A. de Si CORRECTO	C.V.		
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Principal					
	TAG68:	PCV-2-HA	Diago do datao:	Hitachi S.A. de	C.V.		
	Punto de ajuste: Problemas de control:	30 psig Sin Problema	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	Si CORRECTO			
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado Linea Secundaria					
Rev. No./ Resp.		ripción to nuevo	Fecha	Fecha de registro:	04-Jun-2015		
		.5114646	Fech	a de aprobación:	08-Jul-2015		
				Flaborado por:	Ricardo Martin	ez Galicia	

Aprobado por:

SISTEMA:

LLENADO POR:

TAG69:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

PERIODO: 07-Jun-2014

FRECUENCIA:

Hines S.A. de C.V.

06-Sep-2014

TRIMESTRAL

REV. 0 **RO-006**

Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.

Ricardo Martinez Galicia

PCV-1-HN

	Punto de ajuste:	5 psig	Placa de datos:	Si		
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO		
	Estado fisico:	Buen Estado	y regulation.			
	Observaciones:	Linea Principal (unica)				
Rev. No./ Resp.				echa de registro	: <u>04-Jun-2015</u>	
0/OUL	F <u>orma</u>	to nuevo	Nov-11 Fech	a de aprobación:	08-Jul-2015	
	l			Elaborado por	r: Ricardo Martinez Galicia	a
				Aprobado por		ez
			Página 1			