



SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	<u>01/09/2013</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: Valvula de seguridad de la caseta de MONSANTO

Justificación (origen de la falla):
fuga en válvula de seguridad

Procedimiento empleado:
reparacion y verificacion de PSV

Descripción general:
se detecto una emisión en la PSV de monsanto, se remplazan refacciones

Herramientas y equipos empleados:
dado especial 2 1/2" torquimetro, manometro dijital

Nombre de la empresa contratista: IGASAMEX

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
durante los recorrido a la estación nos dimos cuenta de una emisión en la válvula de seguridad, se verifico dicha fuga, se remplazaron refacciones y piezas blandas, asegurando la hermeticidad de esta, se verifica nuevamente su punto de ajuste.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20/08/2013 02:10:06p.m.
Fecha de aprobación: 16/10/2013 02:07:08p.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca