



SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>31/12/2011</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal
 DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Ubicación: Equipos

Causa aparente Falla de partes blandas (diafragmas, o-rings, empaques)

Efectos DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

Observaciones
SE ENCONTRARON DEMASIADOS SOLIDOS Y BASURA QUE DAÑARON LA MANGA. SE COLOCO UNA NUEVA. SE RECOMIENDA SUSTITUIR EL SEPARADOR DE SOLIDOS POR UN FILTRO.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/09/2012 10:10:48p.m.

Fecha de aprobación: 10/10/2012 10:24:20p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Hernán Arias Morales