



SISTEMA: <u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL: _____	REV. 0 RO-014
LLENADO POR: <u>Elioenai Cruz Berruecos</u>		

Descripción general de condición anormal
 DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Ubicación: Equipos

Causa aparente Diseño

Efectos Desfogue de válvula de seguridad

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

Observaciones

SE DETECTO QUE NUEVAMENTE FUE EL REGULADOR AXIAL EL QUE NO SELLO BIEN Y OCASIONO EL DESFOGUE, SIN EMBARGO A SIMPLE VISTA NO SE DETECTO BASURA QUE IMPIDIERA EL SELLO NI SE DETECTO DAÑOS EN LAS PARTES RI ANDAS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez