



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA: <u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL: <u>30/09/2012</u>	Ficha: 94
LLENADO POR: <u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>		RO-014

Descripción general de condición anormal
 DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Ubicación: Equipos

Causa aparente Diseño

Efectos Desfogue de válvula de seguridad

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

Observaciones

NUEVAMENTE SE DETECTO QUE LA FALLA FUE EN EL REGULADOR AXIAL, A SIMPLE VISTA NO SE DETCTA NADA, SIN EMBARGO SE CAMBIO LA MANGA REUTILIZANDO UNA QUE SE QUITO DE LA ANTIGUA VALVULA DE SEGURIDAD. ES NECESARIO COMPRAR KITS DE REFACCIONES TANTO PARA EL REGULADOR COMO PARA LA VALVULA DE SEGURIDAD YA QUE TAMBIEN PUEDE TENER

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11
	Reporte S/F	

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández