



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-May-2015 31-Oct-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>


Equipo empleado: fluke 787  
 Fecha de calibración: 14/10/2015 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: ELC 0015/15

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: **POSTE NUM 1 DIRECCION ENTRADA A ERM**  
 VCC-CSE (volts): -1.00  
 VCA-CSE (volts): 0.50  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 2  
 Ubicación: **POSTE NUM 2 DIRRECCION ENTRADA A**  
 VCC-CSE (volts): -1.04  
 VCA-CSE (volts): 0.90  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA EN BUEN ESTADO		AISLA CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Oct-2015  
 Fecha de aprobación: 14-Oct-2015  
 Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes  
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez