



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Norte, S.A. de C.V. PERIODO: Septiembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
LIMPIOS, EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0
4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
AUN EN CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE A FRANCISCO DE MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:


SE RECIBE UN OFICIO DE LA SCT, PARA LA RE UBICACIÓN DE UN POSTE AMARILLO EN LA ESQUINA DEL NIPLITO, SE REUBICARA POSTE

9.- Evidencias:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR Y VALIDACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TRAMO DISTRIBUIDOR VAL FRANCISCO DE MONTEJO. CONTRATISTA: CAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CONTRATO: 2-02-A-519-0-02

CARRERA: PERIFÉRICO DE MERIDA TRAMO: DISTRIBUIDOR VAL FRANCISCO DE MONTEJO ESTUARIO: 38-480

REPORTE FOTOGRAFICO



CONCEPTO: DESARROLLO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE GAS QUE SE REQUIERE REUBICAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO PARA LA CALLE LATERAL.



Fecha: 21 de Septiembre de 2012 Oficio No. OICAFV/1839/2012 C. D. 0092 PS

ASUNTO: Solicitud para reubicar postes.

C.P. LUIS CARLOS E. RODRIGUEZ SOLIS GERENTE REGIONAL DE GESTIÓN IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. CALLE 22 No. 109-A, INTERIOR 5 X 25 Y 25-A, COL. CHUBURNA HIDALGO CIUDAD:

Por medio de la presente le informo que ante Instituto se anexa la obra "CONSTRUCCIÓN DE LAS VIALIDADES LATERALES DEL PERIFÉRICO DE MERIDA" y grupo de obra de 34 en Segmentos del camino, y es la cual se actualizará los tramos del Kilómetro 26+436 al 27+000, y del Kilómetro 35+990 al 39+800, ambos en el cuerpo exterior de la carretera antes mencionada.

El presente le informo que en Villa realizada el día 14 de Septiembre del presente con personal de su empresa, se identificó que en el trazo del terreno ubicado del Kilómetro 35+990 al 39+800 existen ductos de tubería pertenecientes a la empresa que usted dignamente representa.

Por lo anterior, este Instituto solicita envíe personal técnico de su empresa para que se verifiquen los trabajos con nuestro personal en la obra, ante con la finalidad de evitar daños en las tuberías, y los trabajos de la vialidad se realicen sin contratiempos.

Agradezco la atención prestada, y sin otro precedente por el momento hago propicia la ocasión para saludarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 ING. GILBERTO HERRERA ENRIQUETA Y SOBERANIS DIRECTOR GENERAL

C. D. ING. MARTÍN MIGUEL ESPINOLA L. C. LUIS CARLOS E. RODRIGUEZ SOLIS
 ING. JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ
 ING. JUAN CARLOS ENRIQUETA Y SOBERANIS
 GERENTE REGIONAL DE GESTIÓN IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

Director de Construcción de BICOP
 Director Administrativo de BICOP
 Jefe del Departamento de Control y Proyectos del BICOP
 Jefe del Departamento de Construcción del BICOP

WWW.IGASAMEX.COM.MX

* CARRETERA 270, CAL SURRURAL, TUCUML, MÉRIDA TEL: 999-148-1048, 999-19-84, 999-19-91

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/10/2012 10:58:03a.m.
 Fecha de aprobación: 29/10/2012 12:38:40p.m.
 Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares