



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>26-Oct-2014 25-Oct-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Mateo Guapo Cerca</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: COVEMEX

Modelo: 91-3651VO6U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:

null



Usuario: HONDA

Modelo: 95-71N1308S

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig

Observaciones:

null



Usuario: INTERCONEXION

Modelo: MERCER 91-71L11T1NU1T

Punto de ajuste en placa: 440 psig

Punto de ajuste encontrado: 440 psig

Observaciones:

null



Usuario: PROTEINOL

Modelo: MERCER 91-52J51T84U1T

Punto de ajuste en placa: 320 psig

Punto de ajuste encontrado: 320 psig

Observaciones:

null



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26-Oct-2014

Fecha de aprobación: 26-Nov-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>26-Oct-2014 25-Oct-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Mateo Guapo Cerca</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: SANIVEX

Modelo:
MERCER 91-52J51U76U1T

Punto de ajuste en placa:
40 psig

Punto de ajuste encontrado:
40 psig

Observaciones:

null



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26-Oct-2014

Fecha de aprobación: 26-Nov-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales