



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Unión Minera del Sur, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Apr-2014 30-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1:** PRV 01 ON MINERA DEL SUR, S.A. DE  
 Punto de ajuste: 334 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: SI  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: INTERCONEXION

**TAG2:** PRV02 ON MINERA DEL SUR, S.A. DE  
 Punto de ajuste: 334 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: SI  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: INTERCONEXION

**TAG3:** PRV01 ON MINERA DEL SUR, S.A. DE  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: SI  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: USUARIO

**TAG4:** PRV02 ON MINERA DEL SUR, S.A. DE  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: SI  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: USUARIO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 25-Jun-2014  
**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez  
**Aprobado por:** Neftalí López