



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	<u>Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PRV-01C.M UNIMISUR C.M

Modelo: EZR

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 334 psig
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: NO SE REALIZA EL CAMBIO DE REFACCIONES DEVIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y EL SISTEMA SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACION.



TAG: PRV-02 C.M UNIMISUR C.M

Modelo: EZR

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 334 psig
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: NO SE CAMBIA REFACCIONES DEVIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y EL SISTEMA SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACION



TAG: PRV-02C.U UNIMISUR C.U

Modelo: EZR

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 58 psig
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: NO SE REALIZA EL CAMBIO DE REFACCIONES YA QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y EL SISTEMA ESTA FUERA DE OPERACION



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21/10/2013 01:55:39p.m.

Fecha de aprobación: 21/10/2013 02:15:27p.m.

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Nefalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	<u>Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PRV-01C.U UNIMISUR C.U
 Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno
Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No
Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 58 psig
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno
 Observaciones: NO SE REALIZA EL CAMBIO DE REFACCIONES YA QUE ESTAN EN BUEN ESTADO Y EL SISTEMA SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACION.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21/10/2013 01:55:39p.m.
 Fecha de aprobación: 21/10/2013 02:15:27p.m.
 Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
 Aprobado por: Nefalí López