



SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	<u>28/06/2012</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: CASETA DE INTERCONEXION

Justificación (origen de la falla):
ROPTURA DE MAYA DE PUAS SOBRE LA BARDA PERIMETRAL

Procedimiento empleado:
CONTRATISTA ESPECIALIZADO

Descripción general:
REPARACION DE CONCERTINA DE PUAS PARA PROTECCION

Herramientas y equipos empleados:
MATERIAL, ALAMBRE

Nombre de la empresa contratista: SEGURIDAD PERIMETRAL SA DE CV

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
SE ENCONTRO DAÑADA LA CONCERTINA, SE CONTACTO AL CONTRATISTA QUIEN REPARO LA CONCERTINA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 28/06/2012 02:00:52p.m.
Fecha de aprobación: 05/07/2012 12:17:50p.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares