**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Nat	ural Valle Redo	ndo, S. A. d	le C. V. PERIOD	O:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO PO	R: Jes	ús Arnoldo Mer	ez FRECUE	ENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006	
TAG: Punto de ajuste:	PCV-05 26 psig	DART Placa de datos:	Si	<b>TAG:</b> Punto de ajuste:	PCV-02	Interconexión Valle re 2 psig Placa de datos:	edondo Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No preser	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas c	condiciones	
Observaciones:	Regulador en la linea principal			Observaciones:	Regulador 2 en	la salida de la linea 1	
TAG:	PCV-06	DART		TAG:	PCV-03	Interconexión Valle re	edondo
Punto de ajuste:	24 psig	Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	_	Opsig Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No preser	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condicion	ies		Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	En la linea Bypass			Observaciones:	Regulador 3 en	la entrada de la linea 2	
TAG:	PCV-07	INMERMEK		TAG:	PCV-04	Interconexión Valle re	edondo
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	8	5 psig Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No preser	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	Regulador de la linea principal			Observaciones:	Regulador 4 en	la salida de la linea 2	
TAC	DCV 08	INIMEDMEN					
TAG: Punto de ajuste:	PCV-08 13 psig	INMERMEK Placa de datos:	Si				
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos				
Estado fisico:	Buenas condicion	•					
Observaciones:	Regulador de la linea de bypass						
TAG: PCV-01 Interconexión Valle redondo							
Punto de ajuste:	400 psig	Placa de datos:	Si				
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos				
Estado fisico:	Buenas condicion	•					
Observaciones: Regulador 1 en la entrada de la linea 1							
Rev. No./ Res	sp. Descri	pción	Fecha	Fecha de registro:	:	25/09/2012 03:49:42p	o.m.
0/OUL	Formato	Formato nuevo		Fecha de aprobación:		27/09/2012 11:20:27a.m.	
			Elaborado por	:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández		
				Aprobado por	:	Hernán Arias Morale	es