



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO  
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.

Periodo: 07-Dec-2013 al 06-Dec-2014

REV. 0

Ficha: RO-CP-04-244-000-A1-4

RO-CP-04

Fecha: 25-Mar-2014

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 115 psi

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: Piezas en buen estado

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?

Estado de Mecanismo: Bueno

Piezas Reemplazadas: No fue necesario reemplazar piezas

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: 75 psi

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: Piezas en buen estado

Equipo Empleado en la Calibración

Marca:

Modelo:

No.Serie:

Fecha Calibración:

Observaciones

La valvula esta trabajando en excelentes condiciones. no fue necesario cambiar



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jan-2016

Fecha de aprobación: 19-Mar-2016

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez