



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V	PERIODO:	15-Nov-2015 14-Feb-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PRV 0.01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	430 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	SIN PROBLEMA	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	buen estado		
Observaciones:	EZR 2x1 1er paso linea 1 (Norte)		

TAG2:	PRV 0.02	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	430 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	EZR 2x1 linea 2 1er paso (Sur)		

TAG3:	PRV 0.03	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	320 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	EZR 2x1 linea 1 2do paso		

TAG4:	PRV 0.04	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	320 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	EZR 2x1 Linea 2 2do paso		

TAG5:	PRV 1.01	Cliente:	Mazda Usuario
Punto de ajuste:	54 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	EZR 2 linea superior (PSI)		

TAG6:	PRV 1.02	Cliente:	Mazda Usuario
Punto de ajuste:	54 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	EZR 2		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Mar-2016

Fecha de aprobación: 11-Mar-2016

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca