IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Nazda Moto	e C.V_PERI	IODO:	15-May-2014	14-Aug-2014	REV. 0		
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal			FRE	CUENCIA	A: TRIM	IESTRAL	RO-006
	TAG1: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV 0.01 430 psig NO PRESENTA EN BUENAS CONDICEZR 2x1 1er paso line		INTERC OK ADECUADO	CONEXIÓN	l .		
	TAG2:	PRV 0.02			ONEXIÓN	l .		
	Punto de ajuste: Problemas de control:	430 psig NO PRESENTA	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	OK ADECUADO	1			
	Estado fisico: Observaciones:	EN BUENAS CONDIC	IONES	SI				
	TAG3: Punto de ajuste: Problemas de control:	PRV 0.03 320 psig NO PRESENTA	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	INTERCO OK ADECUADO	ONEXIÓN	I		
	Estado fisico: Observaciones:	EN BUENAS CONDIC EZR 2x1 linea 1 2do p			<u>.</u>			
	TAG4: Punto de ajuste:	PRV 0.04 320 psig	Placa de datos:	INTERO OK	ONEXIÓN	l		
	Problemas de control: Estado físico:	nO PRESENTA EN BUENAS CONDIC		ADECUADO	<u> </u>			
	Observaciones:	EZR 2x1 Linea 2 2do p	0880		<u>.</u>			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Jan-2015

03-Feb-2015 Fecha de aprobación:

> Bernardo Ortega Vidal Elaborado por:

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	√lazda Moto	or Manufacturing d	le México, S.A	4. de C.V	PERIODO	: <u>15-Ma</u>	y-2014 14-Aug-	2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal				FRECUEN	ICIA:	TRIMESTRAL	IESTRAL	RO-006
	TAG5:				Manda Hawa	ui a			
	Punto de ajuste:	PRV 1.01 54 psig	Placa de da		Mazda Usua	IFIO			
	Problemas de control:	No presenta	Sello del pilo y regulador:	oto Adeci	uado				
	Estado fisico: Observaciones:	En buen estado EZR 2 linea superior	r (DSI)						
	Observaciones.	EZR Z IIIIea superio	I (PSI)						
	TAG6: Punto de ajuste:	PRV 1.02			Mazda Usua	ırio			
		54 psig	Placa de da				_		
	Problemas de control:	No presenta	Sello del pilo y regulador:		uado				
	Estado fisico:	En buen estado							
	Observaciones:	EZR 2" linea inferior	(PSI)						
Rev. No./ Resp.	Desc	ripción	Fecha	Fecha d	e registro:	14-Jaı	n-2015		
0/OUL	Format	to nuevo	Nov-11 Fed	echa de ap		03-Feb-2015			
					orado por:		rdo Ortega Vidal		
				Apre	obado por:	Mateo	Guapo Cerca		