IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:		Gas Natural de Salamanca			PERIODO: <u>08-Jul-2014</u> 07-Oct-2014				2014	REV. 0	
LLENADO POR:		Bernardo Ortega Vidal			FRECUENCIA: TRIMEST			IMESTRAL		RO-006	
					<u> </u>		<u> </u>				
	TAG1:	PRV- 0.01			Gas Natural	de Salama	anca				
	Punto de ajuste:	450 psig	Placa de	e datos:	si	uc Galaine	anou				
	Problemas de	sin problemas	— Sello de	l piloto	correcto						
	control:		y regula	dor:							
	Estado fisico:	buen estado									
	Observaciones:	la estacion opera a 400 PSI por lo que la de reg, se ha disminuido en el 1er paso			presion						
						•					
	TAG2:	PRV- 0.02	Placa de	o datas:	Gas Natural	de Salama	anca				
	Punto de ajuste: Problemas de	450 psig Sin Problema	Sello de		Si CORRECTO						
	control:	Sill Flobleilla	y regula	-	CONNECTO						
	Estado fisico:	Buen Estado									
	Observaciones:	la presion de entrad	a esta en 40	0 psi por	lo que						
		disminuye la presión de salida									
		-									
	TAG3:	PRV- 0.03			Gas Natural	de Salama	anca				
	Punto de ajuste:	90 psig			Si						
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello de y regula	-	CORRECTO						
	Estado fisico:	Buen Estado									
	Observaciones:	OK									
						•					
	TAC4:	DDV 0.04			O N - t 1						
	TAG4: Punto de ajuste:	PRV- 0.04 90 psig	Placa de	e datos:	Gas Natural Si	de Salama	anca				
	Problemas de	Sin Problema	Sello de		CORRECTO						
	control:		y regula	-							
	Estado fisico:	Buen Estado									
	Observaciones:	OK									
		·				•					
Rev. No./ Resp.	Desc	ripción	Fecha	F	echa de regis	stro: 1	8-May-2015	;			
0/OUL		to nuevo	Nov-11								\dashv
				Fecha	a de aprobaci	ón: <u>2</u>	25-Jun-2015				
		<u>!</u>			Elaborado	por: B	Bernardo Ort	ega Vidal			
					Aprobado	por: N	/lateo Guapo	o Cerca			

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:		PER	IODO:	08-Jul-2014	07-Oct-2014	REV. 0		
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal			FRE	CUENC	CIA: TRI	MESTRAL	RO-006
	TAG5: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV-1.01 0 psig Sin Problema Buen Estado OK	Placa de dato Sello del pilot y regulador:	os: Si	DN			
	TAG6: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV- 1.02 35 psig Sin Problema Buen Estado OK	Placa de dato Sello del pilot y regulador:	os: Si	DN			
	TAG7: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV- 2.01 35 psig Sin Problema Buen Estado OK	Placa de dato Sello del pilot y regulador:	os: Si	Ytex			
	TAG8: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV- 2.02 35 psig Sin Problema Buen Estado OK	Placa de dato Sello del pilol y regulador:	os: Si	Ytex			
Rev. No / Resp.	Desc	rinción	Fecha	Fecha de regi	etro:	18-May-2015		
Rev. No./ Resp.	Descripción Formato nuevo		Fecha Nov-11	Fecha de regi		18-May-2015		
	_		Fe	cha de aprobac		25-Jun-2015	vao Vidal	
				Elaborado Aprobado		Bernardo Orte		