



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>06-Jun-2015 05-Jun-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V

Modelo: 95-3311308S

Punto de ajuste en placa: 14 psig

Punto de ajuste encontrado: 14 psig

Observaciones:

Activacion normal.



Usuario: Interconexion Hyundai

Modelo: 91-43G51V05UIT

Punto de ajuste en placa: 330 psig

Punto de ajuste encontrado: 330 psig

Observaciones:

Activacion normal.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 06-Jun-2015

Fecha de aprobación: 03-Jun-2016

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández