



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	Ficha: 1,707
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	18/06/2014	RO-014

Descripción general de condición anormal

Relevo válvula de seguridad

Ubicación: Usuario Hyundai

Causa aparente Falla en regulador de presión PCV 01 S/N: 9664

Efectos Aumento de presión y relevo de valvula de seguridad.

Acción correctiva Utilizar el by-pass , cerrar válvula de seguridad (se quedó calzada) ,cambio de disco de nylon daña

Observaciones

La fecha del relevo de valvula de seguridad fué el domingo 27 de abril 2014.Continuando con las acciones correctivas se realizó lo siguiente: -Limpieza y purga de filtro en Y : -Cambio de empaque disco de nylon y limpieza en regulador 99 H , -Desensamble y limpieza de válvula de seguridad para solucionar el calzamiento.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11
	Reporte S/F	

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: 19-Jun-2014

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández