



SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	Ficha: 1,708
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	27/04/2014	<b>RO-014</b>

**Descripción general de condición anormal**

Relevo válvula de seguridad

---



---

**Ubicación:** Usuario Hyundai

**Causa aparente** Falla en regulador de presión PCV 01 S/N: 9664

**Efectos** Aumento de presión y relevo de valvula de seguridad.

**Acción correctiva** Utilizar el by-pass , cerrar válvula de seguridad (se quedó calzada ) ,cambio de disco de nylon daña

**Observaciones**

La fecha del relevo de valvula de seguridad fué el domingo 27 de abril 2014.Continuando con las acciones correctivas se realizó lo siguiente: -Limpieza y purga de filtro en Y : -Cambio de empaque disco de nylon y limpieza en regulador 99 H , -Desensamble y limpieza de válvula de seguridad para solucionar el calzamiento.

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11
	Reporte S/F	

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** 19-Jun-2014

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández