

No. DE REPORTE	RT	FECHA	HORA	¿CON QUIEN TENGO EL GUSTO?	SU NUMERO TELEFONICO?	DE QUE EMPRESA NOS LLAMA?
1	PCM	03/01/2012	12:00	EDGAR MAYORGA	5000-5175	INTERCONEXION DE LA CASETA TOYOTA CEM
2	PCM	03/01/2012	16:00	EDGAR MAYORGA	5000-5175	CASETA DE INTERCONEXION DEL SISTEMA GAS NATURAL OTAY
3	BHN	17/01/2012	10:44	SANDRA MENDIETA	01419-1983003	FLEX & GATE
4	PCM	17/01/2012	16:04	LUIS MIRANDA	016642-110851 / 52	J COX
5	ROS	24/01/2012	23:15	ING. ADRIAN TRUJILLO	01664-6988169	TGN
6	VSC	25/01/2012	09:33	JAIME AGUIRRE	045-6643370992	PARTICULAR

	PARA UBICAR EL SITIO EXACTO DE LA EMERGENCIA ME PUEDE DECIR:			
ME PUEDE DESCRIBIR EN QUE CONSISTE LA EMERGENCIA	¿EN QUE MUNICIPIO O COMUNIDAD SE ENCUENTRA?	¿EN QUE ESTADO DE LA REPUBLICA?	ME PUEDE PROPORCIONAR ALGUN PUNTO DE REFERENCIA?	SU REPORTE SERÁ ATENDIDO POR EL OPERADOR CORRESPONDIENTE . ¿DESEA COMENTAR ALGO MAS ?
FUERTE RUIDO EN UNA CASETA	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA NORTE	SE ENCUENTRA EN TERRENO PROPIEDAD DE TOYOTA LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TECATE- TIJUANA KM145+301	SIMULACRO
FUERTE RUIDO EN UNA CASETA	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA NORTE	CALLE NIDO DE LAS AGUILAS PARALELA A LA LINEA FRONTERIZA, CERCA DE LA GARITA INTERNACIONAL OTAY	SIMULACRO
FUETE OLOR A GAS Y SE ESCUCHA MUCHO RUIDO	SAN JOSE ITURBIDE	GUANAJUATO	SOBRE LA CARRETERA 57 DEL PARQUE OPCION, FRENTE A UNA UNIDAD DE BOMBEROS	SIMULACRO
LA VALVULA DE RELEVO DE LA ERM SE ESTA RELEVANDO	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA NORTE	EN LA CASETA DE LA PLANTA	NO
EXISTE UNA FUGA DE GAS	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA NORTE	EN EL BOULEVARD LOS OLIVOS, FRENTE A LA JERSEY. EN EL PARQUE EL FLORIDO	NO
UN FUERTE RUIDO Y OLOR A GAS	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA NORTE	A UN COSTADO DE LA PLANTA COCA -COLA, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO	NO

SE DIO AVISO A :	SE NOTIFICO A :	REPORTE DE LLEGADA AL SITIO (Nombre del operador y hora)	TIEMPO DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA
12:01 ING. JESUS MERAZ, SE ENLAZO	N/A	12:40 ING JESÚS MERAZ	40 MINUTOS
14:01 ING. HERNAN ARIAS, SE ENLAZO	N/A	16:30 ING. HERNAN ARIAS	30 MINUTOS
10:47 ING. OCTAVIO MUÑOZ SE DIO AVISO 10:48 ING. CARLOS CARRANZA SE DIO AVISO 10:49 ING. ELIOENAI CRUZ SE DIO AVISO	10:50 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 10:52 ING. OSVALDO UGALDE BUZON 10:54 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 10:55 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO 10:57 ING. GUILLEMRO HERNANDEZ SE DIO AVISO 10:59 ING. CARLOS ALFREDO HERNANDEZ SE DIO AVISO	11:10 ING. OCTAVIO MUÑOZ	26 MINUTOS
ING. HERNAN ARIAS DIRECTO A SU MÓVIL	ING. RAFAEL GONZALEZ, ING. EDGAR MAYORGA, TRINIDAD RUIZ, ING. EMILIO PIJOAN **NOTA** LA NOTIFICACION SE REALIZO POR CORREO ELECTRÓNICO	16:14 ING. JESUS MERAZ	10 MINUTOS
ING. HERNAN ARIAS DIRECTO A SU MÓVIL	ING. RAFAEL GONZALEZ, ING. EDGAR MAYORGA, ING. TRINIDAD RUIZ **NOTA** LA NOTIFICACION SE REALIZO POR CORREO ELECTRÓNICO	23:25 ING. HERNAN ARIAS	10 MINUTOS
9:34 ING. JESÚS MERAZ SE DIO AVISO	9:35 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 9:36 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO 9:39 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 9:40 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO 9:40 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO	10:05 ING JESÚS MERAZ	33 MINUTOS

**REPORTE DEL OPERADOR**

REPORTE DE TERMINO DE LA EMERGENCIA (Nombre del operador y hora)	PUESTO	SITUACION DE LA EMERGENCIA	OBSERVACIONES	TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EMERGENCIA
12:51 ING JESÚS MERAZ	OPERADOR	SE TRATO DE UN RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD OCASIONADO POR UNA FALLA EN EL SELLO DEL REGULADOR		<b>51 MINUTOS</b>
16:45 ING. HERNAN ARIAS	JEFE DE OPERACIÓN	RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD DEBIDO A UNA FALLA EN EL SELLO DEL REGULADOR EN LA LINEA PRINCIPAL		<b>45 MINUTOS</b>
11:20 ING. OCTAVIO MUÑOZ	JEFE DE OPERACIÓN	ES UN SIMULACRO, SE RELEVO LA VALVULA SE CERRO UNA LINEA Y SE DIO MANTENIMIENTO		<b>36 MINUTOS</b>
16:20 ING. HERNAN ARIAS	JEFE DE OPERACIÓN	SE TRATO DE UN RELEVO DE VALVULA		<b>16 MINUTOS</b>
25/01/12 00:32 ING. HERNAN ARIAS	JEFE DE OPERACIÓN	EL ING. HERNAN ARIAS COMENTA QUE EXISTE UNA PEQUEÑA FUGA DE GAS, NO ES DE GRAVEDAD Y AUN NO SE CONTROLA DEL TODO. DEBEN DE CAMBIAR UNA VALVULA, POR LO QUE TIENEN QUE DESFOGAR PARA REALIZAR EL TRABAJO, PARA ELLO HAN OPTADO REALIZARLO HASTA EL DIA DE MAÑANA, YA QUE SI LO REALIZAN ALARMARIAN A LA POBLACION Y ES LO QUE SE QUIERE EVITAR. VAN A INFORMAR A BOMBEROS, PARA QUE ESTEN AL TANTO DE LA SITUACION.	25/01/12 16:00 SE INSTALO UNA VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LA VALVULA FUE CAMBIADA HASTA EL DIA SIGUIENTE AL REPORTE YA QUE SE TENIA QUE HACER UN PARO EN EL SUMINISTRO, LA FUGA ESTA CONTROLADA	<b>77 MINUTOS</b>
10:05 ING. JESUS MERAZ	OPERADOR	INDICA EL ING. JESUS MERAZ QUE ES UN DERRAME DE MERCAPTANO, Y QUE VAN A REALIZAR TRABAJOS EL DIA DE HOY. EL REPORTE ESTA SIENDO ATENDIDO DESDE EL DIA DE AYER 24/01/12	16:49 EL ING. JESUS MERAZ COMENTA QUE LA SITUACION ESTUVO CONTROLADA Y QUE EN TODO MOMENTO TUVO CONTACTO CON BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. SE TRATO DE LA REPARACION DE UNA VALVULA DOSIFICADORA A LA QUE SE LE DAÑARON LAS INTERNAS Y POR ESO SE SALIA EL GAS	<b>33 MINUTOS</b>