

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Merigas	s Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO: 01-Oct-2013
LLENADO POR:	Emma	nuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:
TAG:	1	ROTEINAS Y OLEICOS (PRV50	
Modelo: EZR  Condiciones del cuerpo:			
Orificios 100%		Resortes EN BUEN ESTADO	
Desgaste en partes metálicas	NO		
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas	NO		
Resortes VERDE			
Cambio de partes blandas de	I kit de refaccione	s: SI	
Verificación de: NO Fugas		Sello	
Punto de ajuste	300 psig		
Simulaciones de flujo :		Arranque CORRECTO	
Observaciones: EL EQUIPO CORRECT		A FUNCIONANDO	
TAG:	2	ROTEINAS Y OLEICOS (PRV50	
Modelo: EZR		,	
Condiciones del cuerpo: Orificios 100%		Resortes EN BUEN ESTADO	
Desgaste en partes metálicas	NO		
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas	NO		
Resortes VERDE	-		
Cambio de partes blandas de	l kit de refaccione	es: SI	201
Verificación de: NO Fugas		CORRECTO Sello	
Punto de ajuste	300 psig		
Simulaciones de flujo		Arranque CORRECTO	
Obconvacionos:		A FUNCIONANDO	
CORRECT	AMENTE		



30-Sep-2014

**ANUAL** 

REV. 0

**RO-010** 



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: **Emmanuel Jacob Puch Souza** 

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna



Observaciones:

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Merigas	Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO: 01-Oct-2013
LLENADO POR:	Emma	nuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:
T4.0		OLIGO DENINGUI AD (DD) (E	
TAG:	1	ACHOCO PENINSULAR (PRV50	
Condiciones del cuerpo:			e la
Orificios 3/8		Resortes BUENAS CONDICIONES	
Desgaste en partes metálic	as NO		the same of the sa
Condiciones del piloto:	NO		
Desgaste en partes metálic	as		
Resortes		s· SI	
Cambio de partes blandas Verificación de:	dei kit de refaccione	S: <u>0</u> 1	
NO Fugas		CORRECTO Sello	ANGER WER
Punto de ajuste	30 psig	Sell0	AMONIA
Simulaciones de flujo		Arranque CORRECTO	
Ohaaniaaianaai	JIPO SE ENCUENTR	A FUNCIONANDO	Contract of the last of the la
CORRE	CTAMENTE		
TAG:	2	ACHOCO PENINSULAR(PRV50	
Modelo: 627		TOHOUGH ENTINGUEAR (FIXVOU	
Condiciones del cuerpo:			
Orificios 3/8		Resortes EN BUEN ESTADO	
Desgaste en partes metálic	as NO		
Condiciones del piloto:	NO		
Desgaste en partes metálic Resortes VERDE	as		030
Cambio de partes blandas	del kit de refaccione	s: SI	12 37 20 37
Verificación de:			
Fugas NO		CORRECTO Sello	
Punto de ajuste	30 psig		
Simulaciones de flujo	IIDO SE ENCLIENTO	Arranque CORRECTO	



30-Sep-2014

REV. 0



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

-CORRECTAMENTE

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: **Emmanuel Jacob Puch Souza** 

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

# REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Merigas	s Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO: 01-Oct-2013
LLENADO POR:	Emma	nuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:
TAG:	1	CAMPI (PRV505)	
Modelo: <u>627</u>			
Condiciones del cuerpo: Orificios 1/4		Resortes BUENAS CONDICIONES	TOP TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF T
Desgaste en partes metálicas	NO		Continue of the second
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas	NO		
Resortes VERDE			
Cambio de partes blandas del	kit de refaccione	es: SI	
Verificación de: NO Fugas		Sello	
Punto de ajuste	30 psig		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Simulaciones de flujo		Arranque CORRECTO	
Observaciones: EL EQUIPO		A FUNCIONANDO	
TAG:	2	CAMPI(PRV506)	
Modelo: 627			
Condiciones del cuerpo: Orificios 1/4		Resortes EN BUEN ESTADO	
Desgaste en partes metálicas	NO		
Condiciones del piloto:  Desgaste en partes metálicas	NO		Sales - S
Resortes VERDE			
Cambio de partes blandas del	kit de refaccione	es: SI	
<b>Verificación de:</b> NO Fugas		Sello	
Punto de ajuste	30 psig		A PART OF THE PART
Simulaciones de flujo		Arranque CORRECTO	THE PARTY OF THE P
Observaciones: EL EQUIPO		A FUNCIONANDO	



30-Sep-2014

**ANUAL** 

REV. 0

**RO-010** 



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	<u>Nov-</u> 11

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: **Emmanuel Jacob Puch Souza** 

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna