



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT**

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.

Periodo: 01-Oct-2014 al 30-Sep-2015

REV. 0

Estación: [210-003] - BACHOCO PENINSULAR

Ficha: RO-CP-04-210-003-A1-2

RO-CP-04

Cliente: BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

Fecha: 07-Sep-2015

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste:
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas: n/a

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: n/a
Modelo: n/a
No.Serie: N/a
Fecha Calibración: n/a

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?
Estado de Mecanismo: Bueno
Piezas Reemplazadas: n/a

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste:
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas: n/a

Observaciones

no se tiene slam shut en el cliente.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Sep-2015

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez