



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO  
A VALVULA SLAM-SHUT**

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.  
Estación: [210-004] - CAMPI  
Cliente: CAMPI S.A. DE C.V.

Periodo: 01-Oct-2014 al 30-Sep-2015  
Ficha: RO-CP-04-210-004-A1-2  
Fecha: 07-Sep-2015

REV. 0  
RO-CP-04

**Cuerpo**

Estado de Orificio: Bueno  
Estado de Diafragma: Bueno  
Estado de Resorte: Bueno  
¿Se detecta corrosión?

**Pistón de Alta Presión**

Punto de Ajuste:  
Estado de Orificio: Bueno  
Estado de Diafragma: Bueno  
Estado de Resorte: Bueno  
¿Se detecta corrosión?   
Piezas Reemplazadas: n/a

**Equipo Empleado en la Calibración**

Marca: n/a  
Modelo: n/a  
No.Serie: N/a  
Fecha Calibración: n/a

**Caja de Mecanismo de Actuación**

¿Mirilla Visible?   
Estado de Mecanismo: Bueno  
Piezas Reemplazadas: n/a

**Pistón de Baja Presión**

Punto de Ajuste: N/A  
Estado de Orificio: Bueno  
Estado de Diafragma: Bueno  
Estado de Resorte: Bueno  
¿Se detecta corrosión?   
Piezas Reemplazadas: n/a

**Observaciones**

no se tiene slam shut en el cliente.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Sep-2015  
Fecha de aprobación:  
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza  
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez