



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO  
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Gas Natural de Uman S.A. de C.V.

Periodo: 01-Nov-2014 al 31-Oct-2015

Ficha: RO-CP-04-208-000-A1-2

Fecha: 23-Sep-2015

REV. 0  
RO-CP-04

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno  
Estado de Diafragma: Bueno  
Estado de Resorte: Bueno  
¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 425  
Estado de Orificio: Bueno  
Estado de Diafragma: Bueno  
Estado de Resorte: Bueno  
¿Se detecta corrosión?   
Piezas Reemplazadas: Ninguna

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?   
Estado de Mecanismo: Bueno  
Piezas Reemplazadas: Ninguna

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: 225  
Estado de Orificio: Bueno  
Estado de Diafragma: Bueno  
Estado de Resorte: Bueno  
¿Se detecta corrosión?   
Piezas Reemplazadas: Ninguna

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: Dwyer  
Modelo: DPGW-11  
No.Serie: Sin  
Fecha Calibración: 06/07/2015

Observaciones

Opera correctamente



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Oct-2015

Fecha de aprobación: 14-Oct-2015

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez