

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

INSPECCIÓN DE 1000 HORAS

stema: Gas Natural Comprimido Queretaro Fecha:		04-Fe	04-Feb-2016	
Llenado Por: Ricardo Martinez Galicia	Frecuencia:	1000 Horas		
1 Se tomó la lectura de la cantidad de horas de operación actual del compresor	\square	indique	1200 horas	
2 Se Cambiaron las Juntas y sellos incluidas en el kit de mantenimiento.		indique	se comento que hasta las 2000	
3 Se Cambió el cartucho del filtro de admisión.		indique	·	
4 Se limpiaron los filtros de metal sinterizado.		indique	Se comento que hasta las 2000	
5 Se revisó la apertura del condensado automático de drenado y la pérdida de pre	esión. 🗹	indique	<u> </u>	
6 Se revisó la Función (TEST) del condensado automático de drenado.		indique	Funciona Correctamente	
7 Se revisó la operación correcta de los dispositivos de control (sensores / medido	ores). 🗹	indique		
8 Se revisó la presión en cada etapa de compresión y la presión de aceite.		indique		
- Primera etapa de compresión (45 psig).		indique		
- Segunda etapa de compresión (190-220 psig).		indique		
- Tercera etapa de compresión (1450 psig).		indique		
- Cuarta etapa de compresión (3600 psig).		indique		
- Presión de aceite (30-75 psi).	\square	indique		
9 Se cambió el aceite.	\square	indique		
- BAUER OIL-0021.		indique		
- BAUER OIL-0018.	\square	indique	Se cambiaron casi 8 litros	
- OTRO.		indique		
10 Se cambió el filtro de aceite.		indique	Se cambio por un mann filter	
11 Se revisó la presión en la Válvula de retención.		indique	Funciona correctamente	
12 Se revisaron los recipientes a presión y el Registro de ciclos de carga.		indique		
13 Se revisó el apriete de las válvulas de seguridad.		indique		
14 Se revisó la tensión a las correas trapezoidales.		indique		
15 Se limpiaron los Separadores y tanque de condensado.		Cantidad		
16 Se revisó el giro libre del ventilador.		indique		
17 Se Realizó inspección de fugas (ver reporte).		indique		
18 Se revisaron las válvulas de admisión y de presión.		indique	Se comento que hasta las 2000	
19 Se ensamblo correctamente el pistón de la última etapa de compresión.		indique	Se comento que hasta las 2000	

21.- Evidencia.



no presente ruidos extraños.

20.- Se revisó el motor eléctrico en cuanto a la coloración de la carcasa y que





Funciona correctamente

Fecha de registro:	04-Feb-2016
Fecha de aprobación:	
Elaborado por:	Ricardo Martinez Galicia
Aprobado por:	Carlos Carranza Gutierrez

 \checkmark

indique