



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT**

Sistema: Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.

Periodo: 23-Apr-2015 al 22-Apr-2016

REV. 0

Ficha: RO-CP-04-339-000-A1-1

RO-CP-04

Fecha: 19-Apr-2016

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste:

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas:

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?

Estado de Mecanismo: Bueno

Piezas Reemplazadas:

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste:

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas:

Equipo Empleado en la Calibración




Marca: ADDITEL

Modelo: 0-3000PSI

No.Serie: 211H143F0047

Fecha Calibración: 4-9-2015

Observaciones



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Apr-2016

Fecha de aprobación: 11-May-2016

Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca