



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.

Periodo: 05-Jun-2015 al 04-Jun-2016

REV. 0

Ficha: RO-CP-04-338-000-A1-1

RO-CP-04

Fecha: 28-Jun-2016

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 424

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: Ninguna

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?

Estado de Mecanismo: Bueno

Piezas Reemplazadas: Ninguna

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: 280

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: Ninguna

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: Dwyer

Modelo: DPGW-11

No.Serie: Sin

Fecha Calibración: 06/07/2015

Observaciones

Todo opera correctamente



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Jun-2016

Fecha de aprobación: 29-Jun-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez