



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011


Usuario: Agrometálica

Modelo: Crosby valve

Punto de ajuste en placa: 50 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones: Ok



Usuario: Caseta de Baja

Modelo: Mercer valve Co.

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones: Se bajó un poco la presión al gasoducto de 95 a 85 psi para evitar fugas



Usuario: DeAcero Morelia

Modelo: Mercer Valve Co.

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 41 psig

Observaciones: Ok



Usuario: Industrial La Fama

Modelo: Mercer valve Co.

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones: Ok



Usuario: Industrias Cari

Modelo: Mercer Valve Co.

Punto de ajuste en placa: 20 psig

Punto de ajuste encontrado: 22 psig

Observaciones: Ok



Usuario: Interconexión

Modelo: Crosby Valve Co.

Punto de ajuste en placa: 350 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones: Se bajó la presión del gasoducto de 280 a 250 psi para evitar fugas



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26/08/2013 03:06:49p.m.

Fecha de aprobación: 16/10/2013 02:03:48p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011


Usuario: Minería Empresarial

Modelo: Crosby Valve

Punto de ajuste en placa: 50 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones: Ok



Usuario: Saporis antes GS Alimentos

Modelo: Mercer valve Co.

Punto de ajuste en placa: 46 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones: Ok, la línea opera normalmente en 35 psi




Usuario: Tron Team Foods

Modelo: Mercer valve Co.

Punto de ajuste en placa: 53 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig

Observaciones: Ok



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26/08/2013 03:06:49p.m.

Fecha de aprobación: 16/10/2013 02:03:48p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca