



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PRV - 32 FENORESINAS

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 13 INDUSTRIA DE ESPUMAS

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 33 FENORESINAS

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 12 INDUSTRIAL DE ESPUMAS

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 06 FRITOS TOTIS

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea de medicion

TAG: PRV - 01 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 40 IMPERQUIMIA

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 02 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 320 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion, segundo paso

TAG: PRV - 41 IMPERQUIMIA

Punto de ajuste: 13 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 03 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2013 04:39:31p.m.

Fecha de aprobación: 03/07/2013 02:22:09p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PRV - 04 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 310psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion, segundo paso

TAG: PRV - 34 MOLIENDAS

Punto de ajuste: 30psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 30 LALA

Punto de ajuste: 30psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 35 MOLIENDAS

Punto de ajuste: 28psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 31 LALA

Punto de ajuste: 28psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 05 NOBLECHEM

Punto de ajuste: 30psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea de medicion

TAG: PRV - 26 MEXCOAT

Punto de ajuste: 20psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 28 PREMEX

Punto de ajuste: 30psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 27 MEXCOAT

Punto de ajuste: 18psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 29 PREMEX

Punto de ajuste: 28psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2013 04:39:31p.m.

Fecha de aprobación: 03/07/2013 02:22:09p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV - 19 PROESA
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea de medicion

TAG: PRV - 07 REGULACION DE BAJA
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 09 PROTEXA
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 08 REGULACION DE BAJA
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 10 PROTEXA
 Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 14 ROMATEX TIZAFIL
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 20 PRUP
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 15 ROMATEX TIZAFIL
 Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 21 PRUP
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 38 TECAMAC
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2013 04:39:31p.m.
Fecha de aprobación: 03/07/2013 02:22:09p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV - 39 TECAMAC
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 11 TEXTILES Y ACABADOS MEXICO
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea de medicion

TAG: PRV - 24 TEJIMAQ
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea de medicion

TAG: PRV - 18 VALCHEM
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea de medicion

TAG: PRV - 25 TEJIMAQ
 Punto de ajuste: 18 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 36 ZINC
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 16 TEXTILES VUVA
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulacion

TAG: PRV - 37 ZINC
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

TAG: PRV - 17 TEXTILES VUVA
 Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2013 04:39:31p.m.
Fecha de aprobación: 03/07/2013 02:22:09p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez