



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	FECHA DE LA REPARACIÓN:	REV. 0
LLENADO POR:	Carlos Alfredo Fernandez Hernandez	19/09/2013	RO-013

Ubicación: Interconexión Tizagas

Justificación (origen de la falla):
 Reparación de Tubing por electro-erosión

Procedimiento empleado:

Descripción general:
 Se pintó salida del gasoducto y patín

Herramientas y equipos empleados:
 pintura y llave de tuercas 9/16

Nombre de la empresa contratista: N/A

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
 Permanentemente estará fuera de operación el sistema de odorización hasta no reparar lo sucedido en el incidente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21/10/2013 01:49:21p.m.

Fecha de aprobación: 23/10/2013 11:36:57a.m.

Elaborado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares