



SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>08/08/2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Carlos Alfredo Fernandez Hernandez</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

COLAPSO EN MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO POR SOBREGIRO OCASIONADO POR SOBREFLUJO

Ubicación: Equipos

Causa aparente Fatiga de piezas metalicas

Efectos LAPSO EN MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO POR SOBREGIRO OCASIONADO POR SOBREFLUJO

Acción correctiva Cambio de equipo/material

Observaciones

El cliente PRUP registra una baja presión en sus equipos por lo que se acude a la EMR y se observa que hay problemas para conservar la presión del cliente, se acude al City Gate de "Tizagas", para verificar las condiciones de operación encontrando que el medidor de desplazamiento positivo N/S 862344 Modelo 3M con

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20/08/2012 11:10:55a.m.
 Fecha de aprobación: 04/09/2012 10:04:48a.m.
 Elaborado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares